



LEGENDA

- VYTÝČENÝ BOD - OSAZENÝ PLASTOVÝM MEZNIKEM
- VYTÝČENÝ BOD
- NOVÝ STAV - OSA KOMUNIKACE
- HRANICE PARCEL KATASTRU NEKOVITOSTI
- VNITRNÍ HRANICE PARCEL KATASTRU NEKOVITOSTI
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE TRVALÉHO ZABORU STAVBY
- HRANICE DOČASNÉHO ZABORU STAVBY DO 1 ROKU
- 752/5 ČÍSLO PARCELY KATASTRU NEKOVITOSTI

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE ČSN 73 0420-1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
ČSN 73 0420-2 VYTÝČOVACÍ ODCHYLY
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

č. poré



TRANSCONSULT S.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Tužil	Středisko: 1
Odporovatel	Ing. Bednář	Ing. Píse
Průzkoušatel	Ing. Prácha	Ing. Píse
Kontrola	Ing. Hodek	Ing. Píse
Objevitel	SUS Jihomoravského kraje	Ing. Píse

III/37424 BOSKOVICE, MOSTY 37424-2,4, PÍSKÉ ÚDOLÍ - 2.STAVBA
SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
GEODETICKÉ KOORDINAČNÍ VÝKRESY

VYTÝČOVACÍ VÝKRES DOČASNÝCH A TRVALÝCH
ZABORŮ - II.DÍL

mříčko
1:1000
č.výkresu
7