

OBSAH

A Průzkumy

- A.1 Průzkum stavební vlhkosti stavby
- A.2 Průzkum stavebně fyzikální s důrazem na stav okenních a dveřních výplní světlíkových systémů a tepelně izolačních vlastností konstrukce
- A.3 Průzkum zhodnocení požární odolnosti konstrukcí
- A.2 Průzkum zdroje a systému vytápění objektu
- A.5 Průzkum větrání objektu a především přednáškového a výstavních prostorů
- A.6 Zhodnocení únosnosti podloží a konstrukcí v místech určených pro depozitáře
- A.7 Průzkum umístění výtahu
- A.8 Stav rozvodů ZTI

B Inventarizace

Místní restaurátorské průzkumy s inventarizací a zhodnocením stavu dochovaného vybavení mobiliáře

C Studie

- C.1a2 Návrh eliminace stavební vlhkosti a návrh sanace stavby především prostorů depozitáře
- C.3 Zhodnocení a doporučení rozvodů ZTI
- C.4 Zásady nového návrhu vytápěcí soustavy s uplatněním nejnovějších poznatků a trendů při zajištění mikroklimatu i s ohledem na provozní náklady
- C.5 Doporučení eliminace vlivu propadu chladu přes přisvětlovací světlíky do výstavních sálů
- C.6 Návrh možností přirozeného větrání výstavních sálů, depozitářů a prostorů krovů
- C.7 doporučení zastíňovacích systémů světlíků a oken
- C.8 Kompletní soupis silnoproudých a slaboproudých rozvodů pro možnost bezdrátového informačního systému
- C.9 Dislokace nového sociálního zázemí včetně WC invalidy
- C.10 Prověření a doporučený návrh umístění výtahu v objektu galerie