



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

## Územní odbor Hodonín

Třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín

Ev. č. : HSBM-2-22-41/5-POKŘ-2013

Hodonín 28. 6. 2013  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

Ing. Miloslav Čech  
Karla Čapka 2595/50  
697 01 Kyjov

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Jarmila Brázdová, ☎: 950 621 118, fax: 950 621 135, e-mail: [jarmila.brazdova@jmk.izscr.cz](mailto:jarmila.brazdova@jmk.izscr.cz)

Název stavby: Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov  
Místo stavby: k.ú. Kyjov, Strážovská 1247/22, parc.č. st.1006  
Stavebník: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov  
Projektant PO: Ing. Miloslav Čech  
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Stavebníkem bude realizováno zateplení a výměna výplní vnějších otvorů pavilonu ORL, pavilonu (objekt P), který je situovaný v areálu Nemocnice Kyjov. Stavba je osazena v mírném svahu, má tři NP a suterén. Je postavena z cihel plných pálených v kombinaci se železobetonem, stropy jsou železobetonové. Střecha je převážně valbová dvouplášťová, zbývající části střechy nad přístavky jsou ploché jednoplášťové. V objektu je pavilon P1 (ORL ambulance, ORL oddělení, oddělení klinické biochemie), P2 (transfúzní oddělení, hematologická ambulance), P3 (hematologická laboratoř). V suterénu je oddělení klinické biochemie, sklady ORL a hematologie, šatny a sociální zařízení. Dále je v objektu centrální schodiště, strojovna výtahu a vzduchotechniky a výstup na střechu. Objekt má další 2 schodiště v krajních částech na severní a jižní straně objektu. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s minerálním jádrem. Minerální izolaci bude zateplen i mezistřešní prostor. Dále bude provedena výměna stávajících dřevěných výplní vnějších otvorů za plastové, namísto stávajících sklobetonových částí obvodových stěn bude instalováno pevné prosklení. Stavební úpravy mají charakter změny stavby skupiny I dle ČSN 73 0834. Objekt má charakter zdravotnického zařízení poskytující ambulantní a ústavní péči dle ČSN 73 0835 - v souladu s touto normou je na zateplení obvodových stěn použit zateplovací systém s minerálním jádrem (třída reakce na oheň A1 nebo A2).

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení projektovou dokumentaci předloženou dne 10.06.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

#### souhlasné stanovisko s podmínkou:

Údaje požárně bezpečnostního řešení budou splněny a nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady potvrzující použití výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti.

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební potřebu.

plk. Ing. Martin Červenka  
ředitel územního odboru Hodonín  
HZS Jihomoravského kraje

HZS Jihomoravského kraje  
územní odbor Hodonín  
695 03 Hodonín, Tř. bří. Čapků 3  
2