


# SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



AKCE: III/0478 Komořany, most ev.č. 0478-1

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno








ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:  
Hlavní inženýr projektu:  
Ing. Martin Řehulka



C

*Prchal*

DUSP

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK			VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 <b>PRIS</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Radoslav PUČÁLKA			
VYPRACOVAL	Ing. David MEZERA			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	K.Ú. KOMOŘANY NA MORAVĚ		DATUM	11/2021
III/0478 Komořany, most ev. č. 0478-1			FORMÁT	2 A4
			MĚŘÍTKO	-
			ÚČEL	DUSP
			ČÍS. ZAKÁZKY	21023
			ARCHIVNÍ ČÍS.	C1_SVSV
NÁZEV PŘÍLOHY	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
			C.1	