

## II/376 Lysice - Bořitov

Úsek 1 - oprava silnice v km 8,750 - 8,855

Úsek 2 - oprava silnice v km 10,430 - 10,730

## Situace

Oprava povrchu vozovky v místě křížení silnice II/376 s tělesem německé dálnice

Oprava povrchu vozovky odstranění příčných nerovností

