



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje

Michal Beneš
Žerotínovo náměstí Brno

Naše značka: **E10027/23**

V Praze dne: **2.3.2023**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Stupeň: Sloučené územní a stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E10027/23**
Název stavby /akce: **II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice**
Datum podání žádosti: **21.2.2023**
Důvod žádosti: **Sloučené územní a stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
IČ: **70932581**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Michal Beneš**
Adresa: **Žerotínovo náměstí 449/3**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **60200**
Stát:
E-mail: **michal.benes@susjmk.cz**
Telefonní číslo: **737237004**

Stavebník

Firma / organizace: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Kontaktní osoba: **Michal Beneš**
Adresa: **Žerotínovo náměstí 449/3**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **60200**
Stát:
E-mail: **michal.benes@susjmk.cz**
Telefonní číslo: **737237004**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Dopravní infrastruktura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**
Hodnota projektu: **22 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **michal.benes@susjmk.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Legenda:

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy sítě PASNET		Elektro trasy NN
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie sítě PASNET		Elektro technologie NN
	Základnové stanice		Základnové stanice s elektropřípojkou		Základnové stanice s plánované
			Body sítě		
	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh
			Nadzemní vedení		

Druhy sítí:

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-643948.537235852 -1186406.49726016,-643940.509172588 -1186407.23062071,-643931.767792342 -1186408.63857751,-643930.177368859 -1186417.10979389,-643923.992078795 -1186432.03286386,-643903.901344079 -1186463.56321818,-643877.426674899 -1186494.64975453,-643838.097726864 -1186544.58938205,-643805.419036579 -1186576.78953375,-643778.702000216 -1186602.3793453,-643755.74681413 -1186624.57346024,-643725.771349253 -1186659.6171184,-643692.095560806 -1186712.25583988,-643681.225889012 -1186748.24276131,-643681.804525678 -1186801.05650904,-643681.959975347 -1186836.55572529,-643681.359664537 -1186849.6154471,-643678.502016037 -1186876.19004579,-643676.367732303 -1186919.25591808,-643649.494729997 -1187028.92402076,-643622.788077262 -1187157.12350576,-643609.266595407 -1187232.59021904,-643596.735898919 -1187306.36436633,-643584.889183326 -1187387.75626634,-643570.681863955 -1187455.60891371,-643561.595610152 -1187477.9740825,-643553.649083956 -1187482.84135112,-643549.730036946 -1187500.26655939,-643556.295249393 -1187502.2688664,-643558.159109751 -1187511.52532855,-643507.212085264 -1187693.65442554,-643465.16681644 -1187836.4709207,-643456.321506458 -1187879.72863942,-643455.724133634 -1187922.42620301,-643460.091573442 -1188049.01807632,-643453.183542532



-1188088.50049447,-643426.833880183 -1188131.02388693,-643383.897960063 -1188194.41470964,-643374.328918935
-1188221.17993483,-643371.671285492 -1188249.51341026,-643379.617833697 -1188345.50040206,-643382.046491869
-1188380.15352663,-643380.621632035 -1188422.55575964,-643369.04246291 -1188517.451043,-643359.954555074
-1188565.47847156,-643357.071517218 -1188602.12953015,-643354.956589532 -1188676.19390874,-643356.086516377
-1188737.25113382,-643361.874666466 -1188800.92788774,-643366.658402925 -1188914.06845828,-643367.817641303
-1188961.70236643,-643365.820455782 -1188992.3316698,-643362.103477748 -1189042.30726026,-643360.204600452
-1189090.88843923,-643356.900247878 -1189130.74992003,-643358.930029512 -1189158.54518003,-643368.703441656
-1189301.12027096,-643377.441897352 -1189496.32921939,-643384.283911659 -1189613.58864015,-643392.238259993
-1189737.03911457,-643395.93843459 -1189830.58199492,-643403.110937424 -1189943.86173291,-643407.787484277
-1190021.89575172,-643408.043258427 -1190030.947778759,-643418.24835759 -1190030.16138163,-643415.081029871
-1189918.98273251,-643411.448123081 -1189820.88987616,-643402.6953016 -1189652.91417317,-643391.966204317
-1189484.97490594,-643383.664907187 -1189336.3025298,-643378.95040907 -1189254.53190191,-643375.866604588
-1189178.29822197,-643371.288474148 -1189123.3598355,-643374.41877563 -1189058.05475339,-643378.803839972
-1188996.75035091,-643384.045359512 -1188937.71609909,-643377.488025238 -1188821.22738827,-643371.976591759
-1188736.00367097,-643370.883445377 -1188663.29676809,-643372.247516302 -1188601.55680836,-643375.626255023
-1188564.0588278,-643380.988978406 -1188538.5686248,-643388.663924519 -1188485.17847454,-643392.598516978
-1188450.77480541,-643395.045690452 -1188418.91200176,-643397.537752732 -1188384.87310183,-643394.935735559
-1188342.73999822,-643388.936482114 -1188275.5402837,-643387.620312073 -1188252.20616308,-643390.931479134
-1188224.3890705,-643396.77480517 -1188204.76554207,-643408.387451605 -1188183.68458196,-643442.264323426
-1188134.36849089,-643466.255629986 -1188098.82833949,-643472.12872836 -1188081.17522594,-643475.356726527
-1188054.35522524,-643471.591090726 -1187941.50831405,-643471.04494429 -1187880.39179097,-643478.117959062
-1187844.04922774,-643486.964422344 -1187816.18491261,-643505.062027261 -1187753.69985239,-643557.039205181
-1187573.62044603,-643592.17590914 -1187425.88633999,-643609.336093136 -1187338.25427345,-643625.487535908
-1187238.5056433,-643638.021472936 -1187165.61979597,-643663.317926232 -1187052.58011197,-643691.359470234
-1186922.25456872,-643695.97776258 -1186866.46966154,-643698.08457085 -1186841.95526896,-643701.128029907
-1186803.32288027,-643699.701237561 -1186755.14561375,-643715.420540243 -1186706.36312343,-643736.707454488
-1186674.89124287,-643760.863196194 -1186644.27081289,-643791.90582234 -1186615.02266441,-643835.878715521
-1186574.41023286,-643885.600866579 -1186518.5302883,-643903.203682732 -1186513.33290804,-643909.540265741
-1186503.12755456,-643903.72562851 -1186493.93614043,-643924.38756164 -1186463.91789052,-643937.173344366
-1186444.48075503,-643946.189319842 -1186426.66449716,-643948.604842216 -1186413.36225808,-643948.537235852
-1186406.49726016))