

PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY

M 1:5000







Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S – JTSK

Duševní a průmyslové vlastnictví

PIS PECHAL, s.r.o.

Veškerá práva vyhrazena
Postoupení třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA			DATUM			PROVEDL			PODPIS		
HIP		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		PIS PECHAL, s.r.o.			
ING. JAN KRAKOVÍČ		ING. JAN KRAKOVÍČ		ING. MIROSLAV LOUČKA		ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.		Projektové a inženýrské služby			
								602 00 BRNO, Lidická 42			
OBJEDNATEL		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje						tel: 731 482 865, 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz			
STAVBA		II/379 Tišnov, most 379-005						DATUM		PROSINEC 2022	
								KRAJ		JIHOMORAVSKÝ	
								STUPEŇ		PDPS	
								OKRES		BRNO VENKOV	
								ČÍS.ZAK.		P2/003/27	
								OBEC		TIŠNOV	
ČÁST		B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY						MĚŘÍTKO		1:5000	
OBJEKT		PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY						ČÍS.PŘÍLOHY		ČÍS.PARÉ	
										01	