

Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: žárotrubný
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1038 K2
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 10. 7. 2023
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a pracovníky kotelny.
Provozní deník kotle je veden.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Středotlaké kotle K1 a K2 jsou již trvale provozovány na dvousměnný denní provoz.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Pozn.: kotel připravit do 31. 10. 2023 na vnitřní revizi a tlakovou zkoušku.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: žárotrubný
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1038 K2**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 11. 4. 2023
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Středotlaké kotle K1 a K2 jsou již trvale provozovány na dvousměnný denní provoz.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Rozbory provozních vod kotelnou prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a pracovníky kotelnou.
Provozní deník kotle je veden.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: žárotrubný
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1038 K2**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 13. 1. 2023
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Kotelna středotlaká parní uvedena do denního provozu (zkušební provoz).
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Rozbory provozních vod kotelnou prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelnou.
Provozní deník kotle je veden.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Vnitřní revize v roce 2022 provedena.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

vnitřní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1038 K2**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 22. 10. 2022
rok výroby: 2005
objem: 26,2 m²
typ: středotlaký parní

Vnitřní revize:

Byl demontován spodní kontrolní otvor.
Vnější opláštění je celistvé a není poškozeno.
Šrouby kontrolního otvoru nejsou poškozeny, víko hladké, dosedací plochy jsou čisté, nepoškozeny.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a pracovníky kotelny.
Deformace, vrásky ani jiné změny na vnitřních plochách nezjištěny.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Vnitřní stěny kotle bez inkrustačních nánosů, čisté, hladké s jemnými nálepy fosfátů načervenalé barvy po celé ploše – souvislé.
Nálepy fosfátů jsou oproti loňskému roku nepatrně vyšší.
Plamenec bez poškození, žárové trubky bez zjevných korozí.
Oproti minulé revizi nedošlo ke změně stavu a vnitřní stav kotle lze označit jako velmi dobrý, tento stav je pozorován již v delším časovém období.
Úprava kotelních vod je prováděna svědomitě.
Vnitřní stav je stabilizován, žádné výrazné změny nezjištěny.
Přívodní potrubí napájecí vody nad kotlem v zadní části stále utěsněno svorkami, utěsnění je stabilní a těsné.
Pasport kotle předložen.
Zabezpečovací výstroj je kompletní.
Výrobní štítek je čitelný.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Kotel byl k vnitřní revizi velmi dobře připraven.
Vnitřní revize byla úspěšná.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

těsnostní zkouška

provozovatel: Nemocnice Vyškov - kotelná
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1038 K2
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 23. 10. 2022
rok výroby: 2005
objem: 26,2 m³
typ: středotlaký parní

Těsnostní zkouška:

Těsnostní zkouška byla provedena vodním přetlakem pomocí napájecího čerpadla, jehož výtlak byl seřízen.
Byla provedena po vnitřní revizi kotle a uzavření tlakového celku.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Opláštění kotle není poškozeno.
Byly pozorovány po dobu zkoušky rozebíratelné spoje a povrch kotle.
Pokles tlaku byl v souladu s ČSN 070710.
Deformace ani netěsnosti nebyly zjištěny.
Byla prověřena funkce pojistného ventilu, závady nezjištěny.
Pojistný ventil otevírá při tlaku 10 bar.
Byla prokázána těsnost tlakového celku.
Těsnostní zkouška byla úspěšná.
Výrobní štítek je čitelný.
Pasport kotle předložen.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: žárotrubný
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1038 K2**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 12. 10. 2022
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Rozbory provozních vod kotelnou prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelnou.
Provozní deník kotle je veden.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Pozn.: vnitřní revize kotle bude provedena 23. 10. 2022

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: žárotrubný
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1038 K2**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 11. 7. 2022
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Výstroj byla odzkoušena.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelny.
Provozní deník kotle je veden.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.
Pozn.: kotel připravit v říjnu na vnitřní revizi.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: žárotrubný
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1038 K2
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 11. 4. 2022
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelny.
Provozní deník kotle je veden.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

těsnostní zkouška

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1038 K2**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 10. 10. 2021
rok výroby: 2005
objem: 26,2 m²
typ: středotlaký parní

Těsnostní zkouška:

Výrobní štítek je čitelný.
Těsnostní zkouška byla provedena vodním přetlakem pomocí napájecího čerpadla, jehož výtlak byl seřízen.
Byla provedena po vnitřní revizi kotle a uzavření tlakového celku.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Opláštění kotle není poškozeno.
Byly pozorovány po dobu zkoušky rozebíratelné spoje a povrch kotle.
Pokles tlaku byl v souladu s ČSN 070710.
Deformace ani netěsnosti nebyly zjištěny.
Byla prověřena funkce pojistného ventilu, závady nezjištěny.
Pojistný ventil otevírá při tlaku 10 bar.
Byla prokázána těsnost tlakového celku.
Těsnostní zkouška byla úspěšná.
Pasport kotle předložen.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: žárotrubný
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1038 K2**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 22. 10. 2021
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Vnitřní revize kotle byla v roce 2021 provedena.
Provozní deník kotle je veden.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelny.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Topiči mají platné topičské průkazy.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

vnitřní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1038 K2**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 9. 10. 2021
rok výroby: 2005
objem: 26,2 m²
typ: středotlaký parní

Vnitřní revize:

V kotelně udržován pořádek a čistota.
Kotel byl k vnitřní revizi velmi dobře připraven.
Byl demontován spodní kontrolní otvor.
Vnější opláštění je celistvé a není poškozeno.
Šrouby kontrolního otvoru nejsou poškozeny, víko hladké, dosedací plochy jsou čisté, nepoškozeny.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelny.
Deformace, vrásky ani jiné změny na vnitřních plochách nezjištěny.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Vnitřní stěny kotle bez inkrustačních nánosů, čisté, hladké s jemnými nálepy fosfátů načervenalé barvy po celé ploše – souvislé.
Plamenec bez poškození, žárové trubky bez zjevných korozií.
Oproti minulé revizi nedošlo ke změně stavu a vnitřní stav kotle lze označit jako velmi dobrý.
Úprava kotelních vod je prováděna svědomitě.
Vnitřní stav je stabilizován, žádné výrazné změny nezjištěny.
Přívodní potrubí napájecí vody nad kotlem v zadní části stále utěsněno svorkami, utěsnění je stabilní a těsné.
Pasport kotle předložen.
Zabezpečovací výstroj je kompletní.
Výrobní štítek je čitelný.
Vnitřní revize byla úspěšná.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: žárotrubný
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1038 K2
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 12. 7. 2021
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Topič po odkladech COVID byl přezkoušen na TIČR a byl mu vydán nový topičský průkaz.
Provozní deník kotle je veden.
Kotel byl v provozu a pod tlakem. Topiči mají platné topičské průkazy.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelny.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.
Zjevné závady nebyly zjištěny.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.
Pozn.: kotel připravit do října k vnitřní revizi.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: žárotrubný
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1038 K2**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 8. 4. 2021
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Topičské průkazy i po ukončení platnosti a přihlášení ke zkouškám v řádném termínu zůstávají v platnosti do termínu zkoušek – covid 19.
Provozní deník kotle je veden. Zjevné závady nebyly zjištěny.
Kotel byl v provozu a pod tlakem. Topiči mají platné topičské průkazy.
Rozbory provozních vod kotelný prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelný.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.
Pozn.: připravit topiče ke zkouškám – viz kotel K1.
Topič je řádně přihlášen v termínu na TIČR Brno.Trvá.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - kotelná
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1038 K2
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 21. 1. 2021
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Vnitřní revize kotle byla provedena v říjnu 2020.
Provozní deník kotle je veden.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Rozbory provozních vod kotelní prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelní.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.
Topičské průkazy i po ukončení platnosti a přihlášení ke zkouškám v řádném termínu zůstávají v platnosti do termínu zkoušek – covid 19.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Pozn.: připravit topiče ke zkouškám – viz kotel K1.

Topič je řádně přihlášen v termínu na TIČR Brno.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.

