

III/01850 TOUBOŘ – INTRAVILÁN

SITUACE

SO 101: KM 0,709 – 0,920 VYROVNÁNÍ STÁVÁJÍCÍHO POVRCHU ACL 16 + ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50 MM

