



<h2 style="margin: 0;">II/408 HRANICE KRAJE - ŠTÍTARY</h2>	
<p>název sídce</p>	
<p>SO 101 KOMUNIKACE. SO 102 SJEZDY A NAPOJENÍ KOMUNIKACÍ</p>	
<p>stavební objekt</p>	
<p>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. Žerotinovo náměstí 449/3 602 00 Brno</p> <p>objednatel</p>	<p>spolupráce</p>
<p>kú Žalosi u Bitova, kú Štitary na Moravě místo stavby</p>	<p>JIHOMORAVSKÝ kraj</p>

SITUACE STAVBY (KOORDINAČNÍ) - DÍL 5

výšřes

1 : 1000
měřřtko

DSP/PDPS
stupěň

<p>ING. MILOŠ BURIANEC</p> <p>kontroloval</p>	<p>ING. PAVEL ŘEHÁK</p> <p>hlavnř inženýř projektu</p>	<p>A081/17</p> <p>čříslo zakázky</p>	<p>B.2.5</p> <p>čříslo přílohy</p>
<p>ING. PAVEL ŘEHÁK</p> <p>zodpovědnř projektant</p>	<p>10/2017</p> <p>datum</p>	<p>10/2017</p> <p>datum</p>	