

OBJEKT "A"												m2	bm	bm	
Č. OKN	č.m.	druh místn	TYP OKNA	druhotné úpravy	rozměr š×v [mm]	ostění vně	poutec	ks křídel	NÁVRH ŘEŠENÍ	přístup	doplňky	POZNÁMKA	plocha okna	obv bez par	obvod
1-1	A.1.13	Tělocvična	kastlové 20tab., otv.nadsv.		1600	2200	pískovec	8	kopie - kastl, vně dvojsklo			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	3,52	6,00	7,60
1-2	A.1.13	Tělocvična	kastlové 20tab., otv.nadsv.		1600	2200	pískovec	8	kopie - kastl, vně dvojsklo			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	3,52	6,00	7,60
1-3	A.1.13	Tělocvična	kastlové 20tab., otv.nadsv.		1600	2200	pískovec	8	kopie - kastl, vně dvojsklo			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	3,52	6,00	7,60
1-4	A.1.08	WC	špaletové 10tab., otv.nadsv.		1095	1685	pískovec	8	kopie - špaletové, vně dvojsklo			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,85	4,47	5,56
1-5	A.1.06	Šatna	špaletové 10tab., otv.nadsv.		1095	1685	pískovec	8	kopie - špaletové, vně dvojsklo			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,85	4,47	5,56
1-6	A.1.07	Šatna	špaletové 10tab., otv.nadsv.		1095	1685	pískovec	8	kopie - špaletové, vně dvojsklo			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,85	4,47	5,56
1-7	A.1.07	Šatna	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620		1025	4 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.				1,81	4,36	5,47
1-8	A.1.09	Pokoj hostů	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620		1025	4 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.				1,81	4,36	5,47
1-9	A.1.09	Pokoj hostů	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620	pískovec	1025	4 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,81	4,36	5,47
1-10	A.1.10	Chodba	zdvojené 6tab.		1040	1420	pískovec	2	nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,48	3,88	4,92
1-11	A.1.13	Tělocvična	kastlové 20tab., otv.nadsv.		1600	2200	pískovec	8	kopie - kastl, vně dvojsklo			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	3,52	6,00	7,60
1-12	A.1.13	Tělocvična	kastlové 20tab., otv.nadsv.		1600	2200	pískovec	8	kopie - kastl, vně dvojsklo			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	3,52	6,00	7,60
1-13	A.1.16	Kancelář	kastlové 20tab., otv.nadsv.		1600	2200	pískovec	8	kopie - kastl, vně dvojsklo			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	3,52	6,00	7,60
1-14	A.1.32	WC	jednoduché okno 1tab.	fólie mléčná	500	670		1	nové Euro 1tab. výklopka	pod úr.podlahy			0,34	1,84	2,34
1-15	A.1.33	Sklad	atyp-vně 2kř., vnitř.kam.dělení	vnitř. 4xvitráž	1100	1400		4	REPASE, výměna vnější roviny				1,54	3,90	5,00

2-1	A.2.04	Pokoj	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620	pískovec	4	nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,81	4,36	5,47
2-2	A.2.03	Pokoj	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620	pískovec	4	nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,81	4,36	5,47
2-3	A.2.02	Ošetřovna	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620	pískovec	4	nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,81	4,36	5,47
2-4	A.2.08	Koupelna	Euro 6tab. 2křídí		1115	1620	pískovec	-	2 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,81	4,36	5,47
2-5	A.2.01	Chodba	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620	pískovec	4	nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,81	4,36	5,47
2-6	A.2.14	Pokoj	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620	pískovec	4	nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,81	4,36	5,47
2-7	A.2.13	Pokoj	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620	pískovec	4	nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,81	4,36	5,47
2-8	A.2.13	Pokoj	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620		1025	4 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.				1,81	4,36	5,47
2-9	A.2.12	Pokoj	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1115	1620		1025	4 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.				1,81	4,36	5,47
2-10	A.2.12	Pokoj	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1040	1560	pískovec	985	4 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,62	4,16	5,20
2-11	A.2.01	Chodba	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1040	1560	pískovec	985	4 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,62	4,16	5,20
2-12	A.2.01	Chodba	zdvojené 6tab.		1040	1310	pískovec	-	2 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,36	3,66	4,70
2-13	A.2.01	Chodba	zdvojené 6tab.		1040	1310	pískovec	-	2 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,36	3,66	4,70
2-14	A.2.01	Chodba	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1040	1560	pískovec	985	4 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,62	4,16	5,20
2-15	A.2.01	Chodba	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1040	1560	pískovec	985	4 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,62	4,16	5,20
2-16	A.2.05	Jídlna	zdvojené 6tab., otv.nadsv.		1040	1560	pískovec	985	4 nové atypické "adapt" 6tab. 1kř.			NUTNÁ SOUČINNOST KAMENÍKA	1,62	4,16	5,20
2-17	A.2.05	Jídlna	Euro 4tab. 1křídí.		690	980		-	1 nové Euro 4tab., 1 křídí				0,68	2,65	3,34
2-18	A.2.07	Klubovna	kastlové 4tab. 1křídí.		1220	1380		-	2 REPASE				1,68	3,98	5,20
													0,00	0,00	0,00

3-1	A.3.12	Půda	jen pletivo	-	-	pískovec	-	-	neřeší se						
3-2	A.3.12	Půda	jen pletivo	-	-	pískovec	-	-	neřeší se						
3-3	A.3.12	Půda	jen pletivo	-	-	pískovec	-	-	neřeší se						
3-4	A.3.11	Pokoj	Euro 1tab. 1křídí		690	980	pískovec	-	1 nové Euro 1tab. 1křídí				0,68	2,65	3,34
3-5	A.3.09	Pokoj	Euro 1tab. 1křídí		690	980	pískovec	-	1 nové Euro 1tab. 1křídí				0,68	2,65	3,34
3-6	A.3.04	Koupelna	Euro 1tab. 1křídí		690	980	pískovec	-	1 nové Euro 1tab. 1křídí				0,68	2,65	3,34
3-7	A.3.01	Chodba	Euro 1tab. 1křídí		690	980	pískovec	-	1 nové Euro 1tab. 1křídí				0,68	2,65	3,34
3-8	A.3.02	Chodba	Euro 1tab. 1křídí		690	980	pískovec	-	1 nové Euro 1tab. 1křídí				0,68	2,65	3,34
3-9	A.3.10	Chodba	Euro 1tab. 1křídí		690	980	pískovec	-	1 nové Euro 1tab. 1křídí				0,68	2,65	3,34
3-10	A.3.12	Půda	jen pletivo	-	-	pískovec	-	-	neřeší se						
3-11	A.3.12	Půda	jen pletivo	-	-	pískovec	-	-	neřeší se						
3-12	A.3.13	Půda-věž	jen pletivo	-	-	pískovec	-	-	neřeší se						
3-13	A.3.13	Půda-věž	jen pletivo	-	-	pískovec	-	-	neřeší se						
3-14	A.3.13	Půda-věž	jen pletivo	-	-	pískovec	-	-	neřeší se						
3-15	A.3.13	Půda-věž	jen pletivo	-	-	pískovec	-	-	neřeší se						
V-1	A.3.11	Pokoj	Euro 1křídí děleno na 4	v SDK vikýři	1000	1000		-	1 nové Euro 4tab. 1křídí	vysoko		nové pákový ovladač výklopky	1,00	3,00	4,00
V-2	A.3.09	Pokoj	Euro 1křídí děleno na 4	v SDK vikýři	1000	1000		-	1 nové Euro 4tab. 1křídí	vysoko		nové pákový ovladač výklopky	1,00	3,00	4,00
V-3	A.3.03	Pokoj	Euro 1křídí děleno na 4	v SDK vikýři	1000	1000		-	1 nové Euro 4tab. 1křídí	vysoko		nové pákový ovladač výklopky	1,00	3,00	4,00
V-4	A.3.07	Pokoj	Euro 1křídí děleno na 4	v SDK vikýři	1000	1000		-	1 nové Euro 4tab. 1křídí	vysoko		nové pákový ovladač výklopky	1,00	3,00	4,00
V-5	A.3.08	Pokoj	Euro 1křídí děleno na 4	v SDK vikýři	1000	1000		-	1 nové Euro 4tab. 1křídí	vysoko		nové pákový ovladač výklopky	1,00	3,00	4,00
S-1	A.3.04	Koupelna	střeš.výlez prosklený 1křídí	v SDK vikýři	660	1180		-	1 nový systémový výlez - střešní okno	vysoko			0,78	3,02	3,68
S-2	A.3.01	Chodba	střeš.výlez prosklený 1křídí	v SDK vikýři	660	1180		-	1 nový systémový výlez - střešní okno	vysoko			0,78	3,02	3,68
S-3	A.3.02	Chodba	střeš.výlez prosklený 1křídí	v SDK vikýři	660	1180		-	1 nový systémový výlez - střešní okno	vysoko			0,78	3,02	3,68
S-4	A.3.10	Chodba	střeš.výlez prosklený 1křídí	v SDK vikýři	660	1180		-	1 nový systémový výlez - střešní okno	vysoko			0,78	3,02	3,68
													0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00

1-1	C.1.01	Chodba	jednoduché dvoukř. 4tab.						neřeší se						
1-2	C.1.01	Chodba	kastlové 6tab oblouk.nadsv.		1420	1340		8	nové Euro s oblouk. fix nadsv.			vnější.křídlo otv.dovnitř	1,90	4,10	5,52
1-3	C.1.01	Chodba	jednod. 12tab oblouk.nadsv.		1320	1310		4	nové Euro s oblouk. fix nadsv.	900			1,73	3,94	5,26
1-4	C.1.08	Kancelář	kastlové 10tab., otv.nadsv.		1500	2200		8	nové kastlové 10tab, otv.nadsv.				3,30	5,90	7,40
1-5	C.1.07	Kancelář	kastlové 10tab., otv.nadsv.		1500	2200		8	nové kastlové 10tab, otv.nadsv.				3,30	5,90	7,40
1-6	C.1.06	Sklad potr.	kastlové 10tab., otv.nadsv.		1500	2200		8	nové kastlové 10tab, otv.nadsv.				3,30	5,90	7,40
1-7	C.1.05	Kancelář	kastlové 10tab., otv.nadsv.		1500	2200		8	nové kastlové 10tab, otv.nadsv.				3,30	5,90	7,40
1-8	C.1.03	Archiv	kastlové 10tab., otv.nadsv.		1500	2200		8	nové kastlové 10tab, otv.nadsv.				3,30	5,90	7,40
1-9	C.1.04	Kancelář	atyp 10tab vně jednod.+malé						vnitřní malé nové "adapt", vně se neřeší	úzký, jen vně		vnější rovinu nelze demontovat	0,00	0,00	0,00
1-10	C.1.04	Kancelář	kastlové 10tab., otv.nadsv.		1500	2200		8	nové kastlové 10tab, otv.nadsv.				3,30	5,90	7,40
1-11			kastlové 10tab., otv.nadsv.	už "nové" kastly				8	neřeší se						
1-12		Kancelář	kastlové 10tab., otv.nadsv.	už "nové" kastly				8	neřeší se						
1-13		Kancelář	kastlové 10tab., otv.nadsv.	už "nové" kastly				8	neřeší se						
1-14		WC	špaletové staré 6tab, otv.nadsv	ventilátor-2 plechy	880	1780		1140	7 REPASE,doplnění	vyšší		Hansen, chybí 1kř. nadsvětliku	1,57	4,44	5,32
1-15		kuchyně	kastlové 12tab oblouk.nadsv.		1640	1500		8	nové Euro s oblouk. fix nadsv.				2,46	4,64	6,28
1-16		kuchyně	kastlové 12tab oblouk.nadsv.		1640	1500		8	nové Euro s oblouk. fix nadsv.				2,46	4,64	6,28
1-17		kuchyně	kastlové 12tab oblouk.nadsv.	vyúst. VZT v nadsv.	1640	1500		4	nové Euro s oblouk. fix nadsv.				2,46	4,64	6,28
1-18		kuchyně	kastlové 12tab oblouk.nadsv.	ventilátor ve skle	1400	1400		8	nové Euro s oblouk. fix nadsv.				1,96	4,20	5,60
1-19		jídlna	kastlové 12tab oblouk.nadsv.	ventilátor ve skle	1400	1400		8	nové Euro s oblouk. fix nadsv.				1,96	4,20	5,60
1-20		jídlna	kastlové 12tab oblouk.nadsv.		1400	1400		8	nové Euro s oblouk. fix nadsv.				1,96	4,20	5,60
1-21		jídlna	kastlové 12tab oblouk.nadsv.		1400	1400		8	nové Euro s oblouk. fix nadsv.				1,96	4,20	5,60
1-22		jídlna	kastlové 12tab oblouk.nadsv.		1400	1400		8	nové Euro s oblouk. fix nadsv.						
1-23		kuchyně	kastlové 12tab oblouk.nadsv.	síť místo 1/2 nadsv	1440	1440		1000	8 nové Euro s oblouk. fix nadsv.						
1-24		kuchyně	kastlové 12tab oblouk.nadsv.		1640	1500		960	8 nové Euro s oblouk. fix nadsv.						
1-25		kuchyně	kastlové 12tab oblouk.nadsv.		1640	1500		960	8 nové Euro s oblouk. fix nadsv.				2,46	4,64	6,28
													0,00	0,00	0,00

2-1	C.1.18	Chodba	kastlové 8tab., otv.nadsv.	vně 80.léta (k výměně)	1665	2920		8	vně nové "adapt", vnitřní repase			vnitřní rovina pův Hansen
2-2	C.1.18	Chodba	kastlové 8tab., otv.nadsv.	vně 80.léta (k výměně)	1665	2920		8	vně nové "adapt", vnitřní repase			vnitřní rovina pův Hansen
2-3	C.2.28	WC	zdvojené 1kf. 2tab.		490	880		1	nové atypické "adapt" 2tab. 1kf.			
2-4	C.2.26	Pokoj	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-5	C.2.25	Pokoj	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-6	C.2.24	Pokoj	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-7	C.2.21	Koupelna	kastlové 8tab., otv.nadsv.	nové polské kastly	1665	2870		8	neřeší se			
2-8	C.2.23	Pokoj	kastlové 6tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv."Hansen"			
2-9	C.2.23	Pokoj	kastlové 6tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv."Hansen"			
2-10	C.2.22	Pokoj	kastlové 6tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv."Hansen"			
2-11	C.2.02	Ošetrovna	kastlové 6tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv."Hansen"			
2-12	C.2.02	Ošetrovna	kastlové 6tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv."Hansen"			
2-13	C.2.03	Jídlna	kastlové 10tab., otv.nadsv.		1600	3150		8	REPASE			Hansen, españolety
2-14	C.2.03	Jídlna	kastlové 10tab., otv.nadsv.		1600	3150		8	REPASE			Hansen, españolety
2-15	C.2.03	Jídlna	kastlové 10tab., otv.nadsv.		1600	3150		8	REPASE			Hansen, españolety
2-16	C.2.04	Výdej jídla	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-17	C.2.06	Schodiště	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-18	C.2.07	Pokoj	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-19	C.2.08	Pokoj	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-20	C.2.09	Pokoj	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-21	C.2.10	Pokoj	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-22	C.2.10	Pokoj	z dveří-kastlové 8tab,otv.nadsv		1665	2870		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-23	C.2.11	Chodba	kastlové 8tab., otv.nadsv.	vně 80.léta (k výměně)	1820	2400		8	vně nové "adapt", vnitřní repase			vnitřní rovina pův Hansen
2-24	C.2.11	Chodba	kastlové 8tab., otv.nadsv.	vně 80.léta (k výměně)	1820	2400		8	vně nové "adapt", vnitřní repase			vnitřní rovina pův Hansen
2-25	C.2.11	Chodba	kastlové 8tab., otv.nadsv.	vně 80.léta (k výměně)	1820	2400		8	vně nové "adapt", vnitřní repase			vnitřní rovina pův Hansen
2-26	C.2.12	WC	zdvojené 1kf. 3tab.		450	1200		1	nové atypické "adapt" 3tab. 1kf.			
2-27	C.2.17	Schodiště	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2920		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			
2-28	C.2.01	Chodba	kastlové 8tab., otv.nadsv.		1665	2920		8	nové kastlové 8tab, otv.nadsv.			