

ČÁST B.

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

OPRAVA SPORTOVNÍHO POVRCHU VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ Gymnázium M.Lerchla – Brno



Datum: 05/2025

Současné hřiště s umělým sportovním povrchem tartanového typu – stav povrchu dokumentují detailní fotografie



Špatný technický stav současného sportovního povrchu – rozpraskané „kry“ v celé ploše povrchu – vliv – stáří povrchu, ztráta elastičnosti a materiálové pružnosti



Špatný technický stav současného sportovního povrchu

Povrch vlivem nízké životnosti ztrácí soudržnost, tartan se smršťuje a následně se trhá z důvodu celoplošného přilepení ke stabilnímu podkladu



Detailní záběr na sportovní povrch

Sondy



