
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/374 BRNO, UL. ČERNOVICKÁ

Dotaz č.1:

Zadavatel v soupis prací uvádí položku 750831 PARKOVACÍ SYSTÉM, SMYČKA K DETEKTORU s poznámkou: 1. Položka obsahuje: – dodávku **specifikovaného bloku/zařízení** včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Avšak nikde v zadávací dokumentaci není blok/zařízení specifikováno, prosíme tedy o specifikaci nebo vysvětlení.

Vysvětlení č. 1:

Jedná se o dva kusy detekčních (indukčních) smyček umístěných ve vozovce sloužících pro řízení provozu. Správu těchto smyček zajišťuje BKOM. Při jejich zničení (odfrézování vozovky) je nutnost jejich obnova. BKOM vyžaduje, aby obnova smyček byla provedena výhradně jejich organizací. Kontakt na pracovníka BKOMu: pan Hanák: 734 334 621.

V Brně, dne 20. 04. 2021



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení