


# CELKOVÁ SITUACE STAVBY, 1:20 000



AKCE: III/3842 Žebětín průtah

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno



ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:  
Hlavní inženýr projektu:  
Ing. Martin Řehulka





A

*Pučálka*

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

PDPS

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 <b>PRIS</b>  Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSO VÁ 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Dagmar KLAJMONOVÁ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Radoslav PUČÁLKA			
VYPRACOVAL	Ing. Ondřej HOLEMÝ			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
KRAJ JIHMORAVSKÝ	INVESTOR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace		DATUM	11/2020
III/3842 Žebětín průtah			FORMÁT	3 x A4
			MĚŘITKO	1:20 000
			ÚČEL	PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	20067
			ARCHIVNÍ ČÍS.	A.1_CSIT.dwg
NÁZEV PŘÍLOHY	CELKOVÁ SITUACE STAVBY		ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA 1