



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_88.html
Identifikace projektu:	„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“, reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909

Název zadavatele:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
Zastoupen:	Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
IČO:	00092738
DIČ:	Není plátce DPH

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+420 731 193 745
E-mail:	bielak@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Dotazy jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou, proto dotazy obsažené v tomto vysvětlení začínají p.č. 13.

I.

Dne 10. 11. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 13:

Žádáme o doplnění a upřesnění požadavků zaslaných dodavatelem výtahu:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy.



Osobo-nákladní výtah jako typ výtahu neexistuje. Výtahy jsou osobní, nebo nákladní.

Pokud je výtah osobní, tak nejsou nutné žádné zvláštní úpravy. Standardně je na podlaže kabiny výtahu použito protiskluzové PVC a u kabinových a šachetních automatických dveří

je hliníkový práh. Pokud bude výtah nákladní a bude při přepravě nákladu používán paletový vozík, tak by bylo vhodné na podlahu kabiny dát plech s nějakou protiskluzovou strukturou a u kabinových a šachetních automatických dveří použít ocelový nerezový práh. Tyto změny mají podstatný vliv na cenovou kalkulaci, bezpečný a spolehlivý provoz výtahu.

Bylo by vhodné tyto skutečnosti zvážit a upřesnit v požadavcích zadání.

Prosíme ještě o informaci, zda je výtah průchozí. Z řezu je vidět, že je výtah průchozí, ale v půdorysu tomu tak není.

K dotazu č. 13 zadavatel uvádí následující:

Pro nacenění dodávky výtahu lze použít typový vzor výtahu (viz příloha č. 1 tohoto Vysvětlení). Podlaha kabiny výtahu je z plechu s protiskluznou strukturou a u prahů kabinových a šachetních dveří bude použit nerezový plech a výtah je řešen jako průchozí, což je zjevné m.j. z půdorysu 1.NP vlastního objektu (výkres č.13).

Tento výtah slouží pouze jako typový vzor a pro stanovení min. technických parametrů. Účastníci mohou nabídnout jakákoliv jiný výtah, která však musí splňovat min. technické parametry podle typového vzoru.

II.

Dne 11. 11. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 14:


prosím o odpovědi na následující dotazy k zadávací dokumentaci výše uvedené zakázky.

Dotaz 1: ZTI

V PD ani ve výkazu výměr není řešeno dipojení na ohříváč dodávaný ÚT.

V PD i ve výkazu výměr chybí cirkulační čerpadlo, expanzní nádoba a armatury (kulové kohouty, filtr, zpětné klapky, pojistný ventil, manometr...vč. parametrů a velikostí pro ocenění.


Žádáme o doplnění.



V ÚT - schéma kotelny - je popsáno, že je to dodávkou ZTI.

7 EXPANZNI TLAKOVÁ NÁDOBA PRO PÍTNOU VODU – DODÁVKA ZTI

Čc ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, VHODNÉ PRO STYK S PÍTNOU VODOU, DODÁVKA ZTI



K dotazu č. 14 zadavatel uvádí následující:


Schéma zapojení je doplněno jako příloha č. 2 tohoto Vysvětlení, položky byly doplněny do Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto vysvětlení.

III.

Dne 11. 11. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 15:

- V PD na půdorysech, je uvedenou u výtahu – samostatný technický list, ale nikde v dokumentaci jsme tento list nenašli. Žádáme o doplnění.



K dotazu č. 15 zadavatel uvádí následující:

Viz odpověď na dotaz č. 13 a Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 16:


- V soupisu prací 09 2120-08 Vnitřní vybavení je pracovní stůl nerez, specifikace viz PD. Ve složce SO-01 – interiérové vybavení jsme žádnou specifikaci nenašli. Žádáme o doplnění.


K dotazu č. 16 zadavatel uvádí následující:

Jedná se o vnitřní vybavení, které není součástí předmětu této zakázky.

Dotaz č. 17:

- Ve Výpisu výrobků interiérového vybavení i půdorysu m.č.102 je kuchyňský stůl ozn.1. V soupisu prací není vykázán. Pokud má být součástí, žádáme o doplnění do soupisu prací.

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ, EXPOZICE A CENTRUM REGIONÁLNÍ VÝUKY, Alšova 975/15, Znojmo			PODLAŽÍ					
OZN.	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
①	KUCHYŇSKÝ STŮL 1500/1200/v.800 mm PŮDORYS:  POHLED:  Deska lamino tl.32 mm Nohy – kovová konstr. chromovaná Dekor – světlý buk Pracovní deska – tl.38 mm ,šedý dekor		-	1	-	-	-	1






K dotazu č. 17 zadavatel uvádí následující:

Bylo doplněno do Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 18:

- Ve Výpisu výrobků interiérového vybavení i půdorysu m.č.131 je kuchyňský koutek ozn.10. V soupisu prací není vykázán. Pokud má být součástí, žádáme o doplnění do soupisu prací.

10 KUCHYŇSKÝ KOUTEK PŮDORYS  POHLED na dřež  POHLED na oblouk 	lamino tl. 18mm, pracovní deska tl.38 upraveně odolným HPL laminátem, horní i dolní skříňky s dvířky, police stavitelné, kuch. zásuvky s kovovými boky, s plným výsuvem, tlumením a dotahem Vodorovné prvky, police, dvířka –lamino tl.18 mm. Úchytky – kovové Dekor – světlý buk Pracovní deska – tl.38 mm , dekor šedá samosatná dodávka dřež s odkapávačem a baterií, varná deska
---	---





K dotazu č. 18 zadavatel uvádí následující:



Bylo doplněno do Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto vysvětlení.



Dotaz č. 19:

- soupisu prací 09 2120-08 Vnitřní vybavení je p.č. 23 Linka kuchyňská 240 cm, dle půdorysu se jedná o výrobek č. 2 a č. 14, avšak uvedený rozměr v soupisu prací neodpovídá Výpisu interiérového vybavení a půdorysům.

23	61581624.	Linka kuchyňská atypická 240 cm, vč.	soubo	2,0000		0,0
		m.č. 102 : 1		1,00000		
		m.č.417 : 1		1,00000		



② KUCHYŇSKÁ LINKA dl.3500/hl.600/v.spodní 870mm dl.3500/hl.250/v.horní 600 mm PŮDORYS  POHLED 	lamino tl. 18mm, pracovní desky tl.38 upravené odolným HPL laminátem, horní i dolní skříňky s dvířky, police stavitelné, kuch. zásuvky s kovovými boky, s plným výsuvem, tlumením a dotahem Vodorovné prvky, police, dvířka –lamino tl.18 mm. Úchytky – kovové Dekor – světlý buk Pracovní deska – tl.38 mm ,šedý dekor samosatná dodávka dvojřez s baterií a sporák
--	---




⑭ KUCHYŇSKÝ KOUTEK s dfezem – spodní i horní skříňky spodní: dl.1450(1450)/hl.600/v.870 dl.1450/hl.350/v.870mm horní: dl.1450/hl.350/v.600mm PŮDORYS  POHLED 	lamino tl. 18mm, pracovní desky tl.38 upravené odolným HPL laminátem, horní i dolní skříňky s dvířky, police stavitelné, kuch. zásuvky s kovovými boky, s plným výsuvem, tlumením a dotahem Vodorovné prvky, police, dvířka –lamino tl.18 mm. Úchytky – kovové Dekor – světlý buk Pracovní deska – tl.38 mm , dekor šedá samosatná dodávka dfez s odkopávačem a baterií, varná deska a lednička
--	--

K dotazu č. 19 zadavatel uvádí následující:

Bylo upraveno v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 20:

- Ve Výpisech interiérového vybavení je sestava recepce ozn. 5. V soupisu prací 09 2120-08 Vnitřní vybavení je pouze pult recepce p.č. 15 a stul recepce p.č. 16, nejsou vykázaný spodní skříňky a horní police a vitríny. Pokud mají být součástí, žádáme o doplnění do soupisu prací.

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ		CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ, EXPOZICE A CENTRUM REGIONÁLNÍ VÝUKY, Alšova 975/15, Znojmo	
OZN.	POPIS		1
5	SESTAVA RECEPCE: – PRODEJNÍ PULT oblouk š.450/v.1200 mm – STŮL 1500/750/v.750 mm – SPODNÍ SKŘÍŇKY v.750/hl.450 – HORNÍ OTEVŘENÉ POLICE a HORNÍ VITRÍNY dl.2200/v.600/hl.450 mm PŮDORYS  POHLED na stůl  POHLED na vitríny a skřínky  lamino tl. 18mm, pracovní desky tl.38 upravené odolným HPL laminátem, horní i dolní skřínky s dvířky, police stavitelné, kuch. zásuvky s kovovými boky, s plným výsuvem, tlumením a dotahem Vodorovné prvky, police, dvířka –lamino tl.18 mm. Úchytky – kovové sklo – čiré Dekor – dub sonoma Pracovní deska – tl.38 mm , dekor dub sonoma		

15	766-100	Pult recepce v. 120cm, š. 40cm - materiál lamino,	kus	1,0000		0,00
		m.č. 139 : 1		1,00000		
16	766-101	Stůl recepce v. 75cm, š. 45cm - materiál lamino,	kus	1,0000		0,00
		m.č. 139 : 1		1,00000		

K dotazu č. 20 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto vysvětlení, je daný výrobek nově doplněn v popisu o spodní skřínky, horní police a vitríny.

Dotaz č. 21:

- Ve výpisech interiérových vybavení a soupisu prací je položka oz. 17 – věšák na zeď 1ks, ale dle půdorysu 1.NP m.č. 141, jsou 2ks. Co platí?

Posuvný policový regál není součástí předmětu této veřejné zakázky.

Dotaz č. 23:

- Nesoulad v uvedeném množství pro vodící kolejnice a nášlapné lišty mezi soupisem prací a Výpisem interiérového vybavení. Co platí?

VODÍCÍ KOLEJNICE PRO POSUVNÉ REGÁLY	Uveden je celkový součet kolejnic pro celou budovu, při počtu 2 kolejnice na jednu místnost	I	250 mb
NÁŠLAPNÁ LIŠTA KE KOLEJNICI	Uveden je celkový součet lišt pro celou budovu, při počtu 2 lišty na jednu kolejnici	I	500 mb

11	95-117	Vodící kolej regálů, specifikace vi PD, cena stanovena	m	25,0000		0,0
12	95-118	Nášlapná lišta regálů, specifikace vi PD, cena	m	50,0000		0,0

K dotazu č. 23 zadavatel uvádí následující:

Platí výměra uvedená v Položkovém rozpočtu.

Dotaz č. 24:

- Nesoulad u parapetu k oknu ozn. 19 ve výpisu výrobků je požadavek na dřevotřískové parapet, ale v soupisu prací je vykázán plastový. Co platí?

13	648991111R	Osazení parapetních desek z plastických hmot	m	14,4000		0,0
9	T4	Dodávka a osazení parapetních desek z a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.		0		0

19 : 14,4

14,40000

90	 ŘEZ	Vnitřní okenní parapety dřevotřískové s laminátovým povrchem dekor – přírodní dřevo, alt.bílá uvedena je čistá délka při pohledu na okna	00 = číslo okna umístění parapetu dle čísla okna
1.NP :	š. parapetu 160 mm, celková délka 14,40 m		19

K dotazu č. 24 zadavatel uvádí následující:

Platí varianta dřevotřísková, V položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 25:

- V soupisu prací je chybně vykázan v p.č. 137 parapet 2. NP š. parapetu 330 mm, celková délka 9,46 m. Tento parapet je v p. č. 138

137	648952421R T2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 300	m	19,2600 0		0,0 0
-----	---------------	--	---	--------------	--	----------

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

1.np : 4,9

4,90000

2.np : 9,46

9,46000

3.np : 4,9

4,90000

138	648952421R T3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350	m	65,4000 0		0,0 0
-----	---------------	--	---	--------------	--	----------

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

3.np : 51.04

51.04000

4.np : 4,9

4,90000

K dotazu č. 25 zadavatel uvádí následující:

Účastníci ocení výměry, které jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu.

Dotaz č. 26:

- Nesoulad mezi soupisem prací a výpisem výrobků u stěny ozn. 50. V soupisu prací je uvedena montáž stěn..., ale dle Výpisu výrobků se jedná o stávající prosklenou stěnu, kde je požadavek pouze na repas stávajících dveří a dveře oprava prosklené stěny je vykázaná v položce č. 452. Co má být tedy v položce č. 433 oceněno?

43	766123520R	Montáž stěn kompletizovaných	m2	7,5600		0,0
----	------------	------------------------------	----	--------	--	-----

včetně oboustranného olistování,

50 : 2,1*3,6

7,56000

45	766661912R	Oprava prosklených stěn s prvků, specifikace viz PD	m2	30,1960		
----	------------	--	----	---------	--	--

prosklená stěna :

1 6

7,56000

56 : 2,85*4,16	11,85600
vchodové dveře :	
32 : 2,2*4,9	10,78000

K dotazu č. 26 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení je položka nadbytečné montáže vynulována.

Dotaz č. 27:

- V soupisu prací jsou vykázány 2ks okopové plechy ke dveřím ozn. 69, ale dle Výpisu výrobků jsou dveře pouze jedny. Co platí?

44 6	766669113R 00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování	kus	2,0000 0
---------	------------------	--	-----	-------------

69 : 2
00000 2,

45	221-100	Okopový pás dveří nerez, v.100cm	m	1,8000
----	---------	----------------------------------	---	--------

69 : 0,9*2
80000 1,

	M 1:100 	900/1970 mm odstín: zlatý dub	Dveře vnitřní otevíravé, jednokřídlé plně, hladké z CPL laminátu zárubeň ocelová zámek – WC kování + madlo + štítky + okopový pás IMOBIL	–	1
---	--	-------------------------------------	--	---	---

K dotazu č. 27 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu je uvažováno oboustranné oplechování okopovým pásem - u pouze jedné dveří.

Dotaz č. 28:

- V soupisu prací jsou vykázány samozavírače p.č. 447 a p.č. 457. Počet neodpovídá Výpisu výrobků. Dveře ozn. 63 jsou 2ks, chybí dveře ozn. 43 počet 2ks a u dveří ozn. 84 není požadavek na samozavírač. Počet by měl být tedy 24ks.

K dotazu č. 28 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 29:

- V soupisu prací p.č. 456 je vykázáno kování pro dveře WC, koupelen. Ozn. dveří 47 a 59 celkem 14ks, ale dle Výpisu výrobků je požadavek na zámek – WC pro dveře ozn. 61, 65 a 69. stejně tak neodpovídají počty u položek v soupisu prací č. 448 a 455. Žádáme o prověření a sjednocení s Výpisem výrobků.

K dotazu č. 29 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 30:

- V soupisu prací p.č. 461 jsou vykázány dveře ozn. 49 počet 2ks, ale dle Výpisu výrobků je pouze 1ks. Co platí?

K dotazu č. 30 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 31:

- Nesoulad v požadavku na povrch dveří mezi soupisem prací a Výpisem výrobků. Co platí?
 - V soupisu prací je požadavek u dveří ozn. 73, 68, 72 HPL 0,8, ale ve Výpisu výrobků je CPL laminát
 - Ve Výpisu výrobků u dveří ozn. 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 a 74 požadavek na vysokotlaký laminát, ale v soupisu prací je laminát CPL

K dotazu č. 31 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 32:

- U oken ozn. 11, 12, 17, 18,19, 20, 22, 24 a 25 je požadavek na pákový ovladač, ale pákový ovladač lze použít pouze na sklopná okna, nikoliv na otevíravě sklopná.

K dotazu č. 32 zadavatel uvádí následující:

U oken č. 11, 12, 17 a 18 se způsob otevírání křídel nemění, účastníci při nacenění nebudou kalkulovat pákový ovladač.

U oken č. 19, 20, 22, 24 a 25 se způsob otevírání křídel označených jako OS (otevíravé a sklápěcí) mění na pouze sklápěcí (S), u těchto křídel budou účastníci při nacenění kalkulovat pákový ovladač.

Dotaz č. 33:

- Nesoulad v rozměru u oken ozn. 24. V soupisu prací je rozměr 2100x1500, ale dle Výpisu výrobků a půdorysů má být rozměr 2100x1000

K dotazu č. 33 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 34:

- Nesoulad v rozměru u okna ozn. 77. V soupisu prací je rozměr 1200x1250, ale dle Výpisu výrobků a půdorysů má být rozměr 1500x800.

K dotazu č. 34 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 35:

- Nesoulad v rozměru u oken ozn. 78. V soupisu prací je rozměr 1000x1250, ale dle Výpisu výrobků a půdorysů má být rozměr 1200x800.

K dotazu č. 35 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 36:

- Nesoulad v rozměru u dveří ozn. 33. V soupisu prací je rozměr 1680x2430, ale dle Výpisu výrobků a půdorysů má být rozměr 1600x2430

K dotazu č. 36 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 37:

- Nesoulad u dveří ozn. 37. V soupisu prací je požadavek na bezpečnostní vložku, ale dle Výpisu výrobků není požadavek. Co platí?

K dotazu č. 37 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 38:

- Nesoulad v rozměru u dveří ozn. 45. V soupisu prací je rozměr 900x1970, ale dle Výpisu výrobků a půdorysů má být rozměr 1450x2000.

K dotazu č. 38 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 39:

- Ve výpisech výrobků je u dveří ozn. 79, požadavek na pákový ovladač pro nadsvětlík a zároveň okno otvíravě sklopné. Pokud bude požadován pákový ovladač, lze pouze sklopné okno.

K dotazu č. 39 zadavatel uvádí následující:

U nadsvětlíku dveří se způsob otevírání označený jako OS (otevíravý a sklápěcí) mění na pouze sklápěcí (S), u tohoto nadsvětlíku budou účastníci při nacenění kalkulovat pákový ovladač.

Dotaz č. 40:

- V soupisu prací je vykázaná 2x montáž samozavíračů. V položce č. 447 a znovu pak v p.č. 523.

K dotazu č. 40 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 41:

- Nesoulad u dveří ozn. 80. V soupisu prací rozměr 1550x1970, Ve výpisech výrobků 1550x2000 a na půdorysu 1550x2050. Co platí?

K dotazu č. 41 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

Dotaz č. 42:

- V soupisu prací je položka č. 571 broušení vlysů parket. Dle našeho mínění je špatně vykázaná plocha 3.NP pro m.č. 306, ve výkazu je 35,8 m², ale dle půdorysu by mělo být 65,8m². Žádáme o prověření.

K dotazu č. 42 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení, bylo opraveno.

III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.2_ZD_JmM Znojmo_depozitář_Položkový rozpočet_v3

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 17. 12. 2021, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Typový vzor výtahu
- Příloha č. 2 – Schéma zapojení ohřívače TUV
- Příloha č. 3 - Příloha č. 3.2_ZD_JmM Znojmo_depozitář_Položkový rozpočet_v3

V Brně dne 15. 11. 2021

Za zadavatele – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace:

Ing. Roman Bielak

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci