



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

Název veřejné zakázky:	II/152 Hajany - Želešice
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2022-001754
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele:	70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu:	II/152 Hajany - Želešice
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009737

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:


Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

1. SO 121, pol. 50 – projektová dokumentace neobsahuje v textové ani ve výkresové části žádnou zmínku o oplocení. Prosíme o doplnění informací k oplocení – poloha v situaci, příčný řez, specifikace materiálu.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci – dokreslení do situace (viz obrázek níže) a vzorový řez oplocením, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.



Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

2. SO 121.5 – výkres B.1.1.13. se v popisu stávající trasy pod komunikací odkazuje na technickou zprávu a podélný řez. Tyto však nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Prosíme o doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď na dotaz:

Výkres B.1.1.13. odkazuje na podélný řez opěrnou zdí, který je na témže výkrese vlevo, a je v něm znázorněn prostup sítí a chrániček.

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci – TZ a SIT pro ochranu sdělovacích kabelů, které jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

3. SO 121.5, pol. č. 16, 17 – dle vyjádření správců, která jsou součástí příloh stavebního objektu SO 121.5, požaduje jen firma Fiber services doplnění 3x HDPE 40/33 do chráničky DN 110. Ostatní (ITSELF, OPTILINE a UPC) nepožadují předinstalaci těchto chrániček

optických kabelů. Položky však obsahují doplnění všech chrániček DN 110 o 3 chráničky HDPE 40/33, celkem 240 m. Je výpočet počtu chrániček správně nebo existují požadavky správců sítí, o kterých nevíme?

Odpověď na dotaz:

Požadavek na předinstalaci HDPE trubky vznesla pouze firma DIAL (fiberservices).

S ohledem na vysokou míru nebezpečí poškození byly výměry chrániček navýšeny, množství je správné. Dodavatelé ocení podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výměra 240 m = 20 m x 3HDPE x 4 sítě).

Změna projektové dokumentace:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **14. 2. 2022 v 10:00:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 31. 1. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška