



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 18133/2022

Sp. zn.: S – JMK 175946/2021 OINV

Profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Yveta Rumlová

Telefon: + 420 541 658 895

Počet listů: 3

Počet příloh/listů: 1/1

Datum: 02. 02. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace II

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově**
Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručených dne 01. 02. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. II/1:

„V části „IO 251 CHOD., KOM., STÁNÍ, OPLOC., SAD. ÚPR“ projektové dokumentace je navrženo vnitroareálové oplocení výšky 2m ze svářeného 3D pletiva. K tomuto oplocení se nám nepovedlo najít odpovídající položku ve VV.

Má být oplocení součástí nabídkové ceny?“ – tento dotaz je uveden bez ilustračního fota

Odpověď č. II/1:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že oplocení je součástí nabídkové ceny (viz příloha).

Dotaz č. II/2:

„Podle subdodavatelů sekčních vrat nelze umístit boční motor na ostění (v místě je jen 100mm). Je možné použít středový motor?“

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Odpověď č. II/2:

K dotazu zadavatel uvádí, že v popisovaném případě je možné použít středový motor.

Dotaz č. II/3:

„Prosím o upřesnění nátěrů a maleb, konkrétně položek 474 a 475, v popisu se píše o nátěru na silikátové bázi. V oddílu maleb je pak pol. 476 - Nátěr silikonový - avšak ze specifikace chápeme, že se mluvíme o dvou různých typech nátěrů - silikátový, akrylátový. Prosíme o ujasnění, z VV není jasné k čemu položky patří.“

Odpověď č. II/3:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že položka č. 474 je práce k materiálu položky č. 475 - silikátový nátěr, obě položky jsou ke stropu č. m. 110 stání sanitních vozů. Položka č. 476 je silikonový nátěr - omyvatelný - tato položka patří ke stěnám č. m. 105, 107, 111, 112, 113, 114 - je to i ve specifikaci výkazu výměr.

Dotaz č. II/4:

„Ve zveřejněném Vysvětlení zadávací dokumentace I byl uveřejněn obrázek, upřesňující výskyt položky oplocení:

OPL000P00X01	D+M oplocení ocelové, v. 1,5 m, kotvení, pozink+nátěr	m	74,40000
	část 1-3 : 2,1+22,7+39,1+10,5		74,40000
OPL000P00X02	D+M oplocení ocelové, v. 2,0 m, kotvení, pozink+nátěr, včetně založení	m	21,37500
	VNITŘNÍ OPLOCENÍ - OCELOVÉ : 12,835+8,45		21,37500
OPL000P01X00	D+M hlavní pojezdová brána, 10000x2000 mm, pozink+nátěr	kus	1,00000
	"viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" :		
	Hlavní brána (pohled 7) : 1		1,00000
OPL000P02X00	D+M vedlejší dvoukřídlová brána, 8000x2000 mm, pozink+nátěr	kus	1,00000
OPL000P03X00	D+M hlavní dvoukřídlová branka 3000x2000 mm, pozink+nátěr	kus	1,00000
OPL000P04X00	D+M vedlejší jednokřídlová branka 900x2000 mm, pozink+nátěr	kus	1,00000

Ve zveřejněném soupisu prací s výkazem výměr se však nachází jiné položky a výměry:

Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem	DPH	DPH	Mj	Celkem
131 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	t	0,97632		0,00	21,00	0,00	0,00000	0,00000
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				0,00		0,00		1,92000
132 OPL000P00X00	D+M stabilizační sloupek pro gabionovou stěnu, 80/80/5, v. 2,5 m, kotvení, pozink	kus	10,00000		0,00	21,00	0,00	0,00000	0,00000
	OPLOCENÍ - GABIONOVÁ STĚNA : 2*5		10,00000						
133 OPL000P00X01	D+M oplocení ocelové, v. 1,5 m, kotvení, pozink+nátěr	m	84,40000		0,00	21,00	0,00	0,00000	0,00000
	část 1-3 : 84,4		84,40000						
134 OPL000P01X00	D+M hlavní pojezdová brána, 10000x2000 mm, pozink+nátěr	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	1,20000	1,20000
	"viz. výkres OPLOCENÍ A BRÁNY:" :								
	Hlavní brána (pohled 7) : 1		1,00000						
135 OPL000P02X00	D+M vedlejší dvoukřídlová brána, 8000x2000 mm, pozink+nátěr	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	0,37600	0,38000
136 OPL000P03X00	D+M hlavní dvoukřídlová branka	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	0,19000	0,19000
137 OPL000P04X00	D+M vedlejší jednokřídlová branka	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	0,14700	0,15000
138 998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%			0,00	21,00	0,00	0,00000	0,00000
	50 m vodorovně								

Prosíme o opravu.“

Odpověď č. II/4:

K dotazu zadavatel uvádí, že uveřejněný výkaz výměr je správný, jen v něm chybí položka OPL000P00X02 D+M oplocení ocelové, v. 2,0 m, kotvení, pozink+nátěr, včetně založení: 21,375m. Dále zadavatel uvádí, že na dotaz (dotazoval se jiný účastník) odpověděl odpovědí č. II/1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položka oplocení

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odbor