

---

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**  
**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**  
**II/396 BRANIŠOVICE – VLASATICE**

---

Dotaz k ZD č.1:

Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci – Soupis prací.  
SO 101 Komunikace -- v oddíle 1 je položka **č.4:**

4	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	4 040,000
		vyčištění a vyprofilování příkopu, zemina se rozprostře na svazích silničního tělesa viz pol.č. 18220 zaměřeno na stavbě 4040=4 040,000 [A]		
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem.		

Dle vzorového řezu se příkop čistí po obou stranách komunikace. Domníváme se, že je v soupisu prací chybná výměra.

Mělo by být 2 x 4 040 m = **8 080 m**

A dvojnásobné množství by mělo být i u položky č.8 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU.

V soupise je opět uvažována pouze jedna strana komunikace a mělo by být provedeno po obou.

Žádáme zadavatele o opravu položek v soupise prací, popřípadě o vysvětlení.

Odpověď ZD č.1:

Zadavatel nebude soupis prací měnit. Čištění příkopů nebude probíhat po obou stranách v celé délce stavby, pouze částečně, tak jak je uvedeno v rozpočtu.

V Brně, dne 10.05.2022



Mgr. Martina Křivánková  
vedoucí právního oddělení