

II/387 Černvír průtah

Situace

Oprava pravé poloviny vozovky v km 16,753 - 17,033

FR tl. 50 mm v š. 3,00 m + FR v tl. 50 mm v š. 2,00 m od obrubníků

ACL 16 v š. 2,00 m - ložná + ACO 11 v š. 3,00 m - obrušná vrstva

