

III/3775 Strhaře spojovací - situace

km 0,000 - 1,240 vyrovnaní stávajícího profilu + ACO 11 tl. 50 mm; včetně ramene na sil. III/3773

km 1,240 - 1,516 ACO 11 tl. 50 mm - úsek v intravilánu podél ohrub a chodníků

