


POZNÁMKA:

– ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
– ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=213,150 m n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Jihomoravský kraj; Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno		
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno–Královo Pole–Ponava p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno–Ponava		
akce		datum	12/2021
REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO		formát	–
		č. zakázky	20_024
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		stupeň	DPS
		měřítko	–
obsah výkresu		číslo výkresu	číslo peré
VÝPIS SKLADEB STÁVAJÍCÍCH STŘECH		302.1	

OZN.	NÁZEV / POPIS	TL. (mm)
SS1	Šikmá střecha	240
stávající skladba	Pálená krytina	-
	Latě 40x60	40
	Kontraletě 40x60	40
	Krokve	160
	Poznámka:	
SS2	Plochá střecha	764
stávající skladba	Hydroizolačný asfaltový pás	3
	Pozinkovaný plech	1
	Hydroizolačný asfaltový pás	4
	Bednění z prken	25
	Vzduchová mezera - krokve 100x160, á900	-
	Betonová mazanina	50
	Hutněný násyp (písek,suť)	250
	Stropní deska	70
	Vzduchová mezera - žebra stropu	325
	Bednění z prken	15
	Omítka + rákos	20
	Malba	1
	Poznámka:	
SS3	Střecha tělocvičny	314
stávající skladba	Pozinkovaný plech s nátěrem	2
	Hydroizolačný asfaltový pás 5x	20
	Bednění z prken	25
	Vzduchová mezera - vazníky	-
	Betonová mazanina	20
	Hydroizolačný asfaltový pás	2
	Heraklitové desky	25
	Bednění z prken	25
	Vzduchová mezera - trámy stropu 100x120	120
	Bednění z prken	20
	Omítka + rákos	20
	Dřevěný rošt z latí 20x40	20
	Podhled z plastových palubek	15
	Poznámka:	

SS4	Střecha vrátnice	237
stávající skladba	Hydroizolačný asfaltový pás 3x	12
	Bednění z prken	25
	Ocelové I profily - podélně	100
	Ocelové I profily - příčně	100
	Poznámka:	

SS5	Stříška nad vedlejším vstupem	138
stávající skladba	Hydroizolačný asfaltový pás 3x	12
	Betonový strop ve spádu	100
	Omítka	25
	Nátěr	1
	Poznámka:	

SS6	Střecha nad hlavním vstupem	388
stávající skladba	Hydroizolačný asfaltový pás 3x	12
	Betonová mazanina	50
	Hutněný násyp (písek, sut')	200
	Betonový strop	100
	Omítka	25
	Nátěr	1
	Poznámka:	

SS7	Stříška nad vedlejším vstupem do bufetu	131
stávající skladba	Pozinkovaný plech s nátěrem	2
	Hydroizolačný asfaltový pás	3
	Betonový strop ve spádu	100
	Omítka	25
	Nátěr	1
	Poznámka:	

SS8	Střecha garáže	188
stávající skladba	Hydroizolačný asfaltový pás 3x	12
	Betonový strop ve spádu	150
	Omítka	25
	Nátěr	1
	Poznámka:	