



# Půdorys 2.NP - nový stav M. 1:50

## Legenda místností

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Podlaha	Zvl. úpr. povrchu	Poznámka
2.01	Chodba	22,47	Keramická dlažba Stávající		
2.02	Schodiště	15,46	Stávající		


## Poznámka

Bude provedena výměna dveří výtahu ve 2.NP za nové automatické protipožární s požární odolností dle zprávy PBR EW 15 DP1 + C.



## Skladba

- Podlahová krytina tl.10mm
- Cementový potěr tl.50mm
- Hluková izolace ISOVER T 73 tl.20mm
- Beton tl.50mm + síť KARI 6x100/6x100
- Ohýbaný plech tl.50mm + Ø R12
- Podhled ze čtverců Thermatex 600x600mm

				<div> projekce s.r.o.</div> <div>Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714</div>	
Kreslil	Ing. F.Koliba				
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín			Datum	11 / 2011
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11			Dokumentace	Stav.pov.
Akce	Rekonstrukce prostor v objektu transfúzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska SO - 01 Rekonstrukce prostor v objektu transfúzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska 1. Stavební řešení			Formát	2 x A4
				Měřítko	1/50
Obsah	Půdorys 2.NP				Číslo výkresu 4