



## LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NEBO SANOVANÉ KONSTRUKCE
- ETICS - EPS-F (SILIKONOVÁ OMÍTKA)  
XPS (MOZAIKOVÁ OMÍTKA)

## POZNÁMKY:

- POPIS KONSTRUKCÍ A ÚPRAV - BLÍŽE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- TECHNICKÁ ZPRÁVA A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

Generální projektant:		Projektant části:		
		SMART PROJEKT s.r.o. Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav info@smart-projekt.cz		
Architekt:	-	Vypracoval:	Ing. Tomáš Mansbart	
HIP:	-	Kreslil:	-	
Kontroloval:	-	Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Mansbart	
Stavebník: INTERGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA HODONÍN				
Místo stavby: p.č. 2058/6, 7166, 9719, 103116, 7935, 2058/87, 2058/122, 4607, 2058/55, 2058/69, Hodonín [640417]				Ozn. projektu: 2203 – 122
HODONÍN ISS – DOKONČENÍ OPRAV FASÁD POŠKOZENÝCH TORNÁDEM				
Název:				
Objekt: SO-03 Stravovací pavilon				Stupeň: PDPS
				Měřítko: 1:100
Název dokumentu: PŮDORYS 1.PP				Číslo přílohy 103.3
				00 Revize