










KOORIDNAČNÍ SITUACE
M 1:250




LEGENDA:

-  FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY S NADVÝŠENÍM
-  VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRTEV
-  NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
-  VOZOVKA NA MOSTĚ
-  ŘÍMSA MOSTU
-  TERÉNNÍ ÚPRAVA
-  ODVODNĚNÍ
-  KAMENNÁ DLAŽBA

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 Silnice II/416
SO 181 Dopravně-inženýrská opatření - dočasný objekt
SO 201 Most ev.č. 416-011

 KÁCENÍ STROMŮ, KEŘŮ - SOLITÉR

C

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
JIHOHMORAVSKÝ KRAJ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno

[illegible]

MARTIN VASE

ČÍSLO ZAKÁZKY | L-22-027-0

ATELIER

ZODPOVĚDNÝ PRO JEKTAN

ING MARTIN VACEK

VYPRACOVAL

ING MILAN JANIČEK

KONTROL OVAI

ING. MARTIN VACEK

KRAJ

OKRES

JIHOMORAVSKÝ

BRNO-VENKOV

AKCE

II/416 Měnin

Blučina. mo

CAST

SITUAČNÍ V

--	--

PRÍLOHA

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

03

DUSP