

II/374 Knínice průtah - situace

km 12,070 - 12,945 frézování stávajícího povrchu + ACO 11+ tl. 50 mm

lokální sanace FR tl. 10 cm + ACL tl. 10 cm

