



- NÁVRH ÚPRAVY VOZOVKY:
- ODSTRANĚNÍ ZVÝŠENÝCH NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
 - SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU, FREZOVÁNÍ
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA VYROVNAVACÍ VRSTVY ACL 16+ V PROMĚNNÉ TLouŠTCE (20–50MM)
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ V TLouŠTCE 50MM.
 - DOPLNĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
- NÁVRH ÚPRAVY VOZOVKY:
- FREZOVÁNÍ 50MM – S OBSAHEM DEHTŮ
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ V TLouŠTCE 50MM.
- NÁVRH ÚPRAVY VOZOVKY:
- FREZOVÁNÍ 50MM – BEZ OBSAHU DEHTŮ
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ V TLouŠTCE 50MM.
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH NÁPOJENÍ A SJEZDŮ – HUTNĚNÝ ASF. RECYKLÁT
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE – ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32
- VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p ísp vková organizace kraje Žerotínovo nám stí 449/3 602 00 Brno
------------	--

ZHOTOVITEL	"DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021"
------------	-------------------------------------

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

C

SOUPRAVY		Č. VÝKRESU	
NÁZEV AKCE:		III/37430 JABLOŇANY - OBORA - KLEMOV	
NÁZEV OBJEKTU:		SITUACNÍ VÝKRESY	
NÁZEV VÝKRESU:		SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ - ČÁST 3	
VEDOUcí PROJEKTANT - HIP		ING. STRUHÁR FILIP	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VÝNUCHAL ZDENĚK	
VYPRACOVAL		MICHAL MIKULEC	
KONTROLOVAL		ING. LEGRSKÝ ZDENĚK	
KRAJ, MĚÚ, OBÚ		JIHOMORAVSKÝ, BLANSKO	
OBJEDNATEL, INVESTOR		SÚSJMK, příspěvková organizace kraje	
DATUM		01/2023	
FORMÁT		8x44	
MĚRÍTKO		1:1000	
STUPĚN		PDPS	
ZAK. ČÍSLO		220208	
Č. SOUPRAVY		C.3.3	