

VYTYČOVACÍ SITUACE
M 1:500

SO 101 SILNICE III/3958
- KOMUNIKACE - DL. 166,8 m

SO 102 CHODNÍKY A SJEZDY
- DL. 143,8 m

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PP - SN 12 - DN300 - DL. 247,6 m

LEGENDA SYMBOLŮ:

- Š● ŠACHTA KANALIZAČNÍ
UV□ ULIČNÍ VPUST
DS○ DOMOVNÍ ŠACHTIČKA

LEGENDA ČAR:

- KN - HRANICE PARCEL
KN - VNITŘNÍ KRESBA
SO 101 SILNICE III/3958
SO 101 SILNICE III/3958 - OSA SILNICE
SO 102 CHODNÍKY A SJEZDY
SO 102 CHODNÍKY A SJEZDY - OSA CHODNÍKU
SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJKY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ – SO 102 CHODNÍK:

BODY	X	Y	BODY	X	Y
1	621417.35	1159581.52	5	621396.81	1159494.49
2	621414.01	1159564.76	6	621395.46	1159488.75
3	621407.00	1159535.81	7	621387.59	1159453.78
4	621402.64	1159518.30	8	621385.45	1159441.35

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ – SO 101 SILNICE:

BODY	X	Y	BODY	X	Y
A	621421.656	1159580.492	G	621399.609	1159488.991
B	621411.245	1159538.397	H	621390.667	1159449.216
C	621410.298	1159534.178	I	621389.686	1159433.389
D	621409.147	1159528.472	J	621393.710	1159418.050
E	621408.265	1159524.518	K	621397.300	1159411.352
F	621400.266	1159491.792			

AKCE	
III/3958 VYSOKÉ POPOVICE, UL. K PŘÍBRAMI, PDPS, SP	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ČERVEN 2023
OBJEDNATEL	
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE	
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	
Stavbu zajišťuje Oblast Střed	
Ořechovská 541/35, 619 00 Brno	
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje	
ZHOTOVITEL	
SPOLEČNOST "S-P-S"	
SHB	PRIS
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT - HIP: ING. HUBERT ŘEHULKA, MBA	
ČÍS. ZAKÁZKY	5/23 033

SO 102

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. PETR HALOUZKA	LB PROJEKT s.r.o.	SHB	
VYPRACOVAL	ING. JAN SKŘÍČEK	Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno		
KONTROLOVAL	ING. PAVEL JAROŠ	P. Jaroš	projekce dopravních staveb Masná 1493/8 CZ 702 00 Ostrava	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ			DATUM	06/2023
K.Ú.: VYSOKÉ POPOVICE			FORMÁT	4x A4
NÁZEV ČÁSTI			MĚŘÍTKO	1:500
SO 102 Chodníky a sjezdy			ÚČEL	PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	5/23 033
VYTYČOVACÍ SITUACE			ARCHIVNÍ ČÍS.	
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
				2.3.