

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/379 KATEŘINA – NOVÝ HRAD

Dotaz k ZD č. 1:

V soupisu prací jsou v objektu SO 101 – Oprava vozovky uvedeny položka č. 3 – ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 30MM v množství 12 500 m³; položka č. 4 – POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M² v množství 12 500 m³. Domníváme se dle výkazu výměr o chybně uvedených jednotkách plochy vozovky 12 500 m².

Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 1:

Opraveno v SP.


Dotaz k ZD č. 2:

V PD nejsou uvedeny informace o DIO. Pokud zadavatel uvažuje o provádění prací po polovinách žádáme o doplnění položek řezání a zálivek spár do soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 2:

S ohledem na zvolenou technologii provádění metodou recyklace za horka na místě REMIX + bude při provádění druhé poloviny vozovky nahříván i okraj již provedeného úseku a tím nedojde ke vzniku studené podélné spáry a nebude tak nutné jej ošetřit prořezem a zalitím asfaltovou zálivkou.

V Brně, dne 11.10.2023


Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Příloha: soupis prací