





Stávající rozvaděč Rk umístěný ve strojovně v objektu kuchyně (umístění rozvaděče patrné z výkresu 03_situace):
–na volnou pozici osadit nový jistič FA 10A/B/1

Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA	
		TECHNISERV spol. s r.o.				
tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222		Moskevská 86 101 00 Praha 10		www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP+DPS	
 TECHNISERV spol. s r.o.	J.Jánský	Ing. P.Dík	Ing. M.Šulc	Č. ZAKÁZKY	22-2900-0047	
HEMS Znojmo D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D2 - Silnoproudá elektroinstalace				POČET FORM.	2 A4	
				DATUM	05 / 2022	
				MĚŘÍTKO	-	
				Č.KOPIE	ČÁST	Č.PŘÍL.
Rozvaděč Rk					D2	5