

Váš dopis zn. D/S- 2323/2023 – Šru
Ze dne 24. listopadu 2023
Naše zn. 29049/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Pavel Procházka
Telefon + 420 972 625 340
Mobil + 420 725 503 031
E-mail ProchazkaP@spravazeleznic.cz

Datum 5. prosince 2023

PRIS, projekční kancelář, spol. s r. o.
Osová 30
625 00 Brno

Havarijní stav na mostě č. 385 – 009 v Čebíně

S provedením dočasných opatření pro obnovení silničního provozu na mostě č. 385 – 009 v Čebíně dle předložené dokumentace Správa železnic, státní organizace souhlasí za těchto podmínek:

1. Dočasné protidotykové zábrany musí být upraveny tak, aby byla dodržena jejich normová výška 2,000 m – musí být jiným způsobem řešeno jejich zatížení betonovými panely nebo musí být navýšeny.
2. Bude provedena revize protidotykových zábran. Revizním technikem je p. Jiří Halama, telefon 737 811 554.
3. Na protidotykové zábrany musí být osazeny bezpečnostní tabulky.
4. Pracoviště na mostě musí být během provádění zajištěno proti pádu materiálu nebo náradí do provozovaného kolejiště železniční trati.
5. Případné výluky provozu na železniční trati nebo napěťové výluky trolejového vedení je třeba dohodnout se Správou železnic, státní organizací, Oblastním ředitelství Brno, úsekem provozu infrastruktury; kontaktní osobou je Ing. Macálka, telefon 972 626 099.

Správa železnic, státní organizace, zároveň tímto požaduje předložení projektové dokumentace pro vlastní opravu silničního mostu.

S pozdravem

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno