

POHLED SEVEROZÁPADNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE (GRAFICKY NEZNAČENO)
- BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

POZNÁMKA OBECNÁ:

VZHEDEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRÁVÝCH ÚHLŮ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, ODKLON OD SVISLICE, NĚKTERÝCH NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST atp. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH MŮŽE TATO ODCHYLKA BÝT AŽ 5%. PŘÍZPŮSOBENO DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE. DĚLKA A VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ SE LIŠÍ - V PD PŘÍZPŮSOBENY DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, VIZ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

INFORMACE:

VE VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ JSOU ZOBRAZENY POUZE BOURANÉ KCE, PRVKY A STÁVAJÍCÍ KCE
BUDOU OTLUČENY VENKOVNÍ KERAMICKÉ OBKLADY (SOKL) ATP.
DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRVKŮ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- DOČASNÉ ROZEBRÁNÍ CHODNÍKU DO VZDÁLENOSTI 1 m OD FASÁDY
- DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ROŠTU
- DEMONTÁŽ LINIOVÉHO KANÁLU
- DEMONTÁŽ BETONOVÝCH PANELŮ
- DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNÍKU
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ PERGOLY, NAVRÁCENÍ PO PROVEDENÍ OBNOVY FASÁDY
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ KLECE NA KOLA, NAVRÁCENÍ PO PROVEDENÍ OBNOVY FASÁDY
- DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO PARAPETU
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍHO ZÁBRADLÍ. PO OBNOVĚ FASÁDY BUDE ZNOVU OSAZENO
- DEMONTÁŽ OKAPU
- DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU
- DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH LIŠT
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ LOGA. LOGO BUDE PO OBNOVĚ FASÁDY ZNOVU OSAZENO.
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ SCHRÁNKY. SCHRÁNKA BUDE PO OBNOVĚ FASÁDY ZNOVU OSAZENA.
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SKŘÍNEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZA NOVÉ
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO SVÍTIDLA. SVĚTLO BUDE PO OBNOVĚ FASÁDY ZNOVU OSAZENO.
- SNÍŽENÍ PARAPETU O 50mm. VYBOURÁNÍ SKLEPNÍCH OKEN
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ DVOU ŘÁD KRYTINY. KRYTINA BUDE PO PROVEDENÍ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ (PODOKAPNÍ ŽLAB + OKAPNICE) ZNOVU POLOŽENA.

0,000 = ROVINA PODLAHY V 1.NP

název a místo stavby:

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace - zateplení budovy

k.ú. Strážnice na Moravě, parc. č. st. 280, 281

investor:
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace
ul.Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice
Zastoupena: Bc.Olga Lysá, ředitelka

část:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :

Ing. Richard Vala , ČKAIT 1006753

vypracoval :

Dobromila Hadašová, Ivana Řezníčková

stupeň dokumentace:

DUR + DSP

výkres:

POHLED SEVEROZÁPADNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV /
BOURACÍ PRÁCE

měřítko:

1:50

datum:

KVĚTEN 2023

formát:

A2+

číslo výkresu:

D.1.1-07B