



Důležité poznámky k projektu

[illegible]

Ing. Stan. Assin Rijko

D 1.1 Architektonicko stavební řešení

5.1.1 Arhitektoničko statični rešenje (SQ01)

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Adam Rujbeník

Ing. Jiri Horn

1000

18/02/2022 18:23:21

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby

Přidorys 3.NP - Nový stav (Blok 2)

152

2.1.1.15

D.1.1.17