



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



KUJMXOQ21OWL

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 43070/2024

Sp. zn.: S - JMK 176761/2023

Profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Mazáčová

Telefon: 541 651 453

Počet listů: 4

Počet příloh: 4

Datum: 20. 3. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace III

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Obnova S-centra Hodonín, p.o.**
Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-009476

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 15. 3. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. III/1:

„Dotaz č.1

Po rozbalení sbalené složky

Dotaz č.4

V projektové dokumentaci profese D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod chybí podstatná část dokumentů. Podle seznamu příloh chybí dokumentace od D.1.4G-111 až po D.1.4.G-141. Žádáme o doplnění uvedených chybějících dokumentů.

Dotaz č.5

Ve výkazu výměr profese D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod je položka č. 28 s textem: Rozvaděč Kompenzační.... 1,00 ks. K uvedenému rozvaděči chybí v zadávací dokumentaci jakékoliv doplňující informace. Žádáme o doplnění bližší specifikace ke kompenzačnímu rozvaděči.

Dotaz č.6

Ve výkazu výměr jsou v položkách č. 82,83,84 a č.87 kabelové žlaby s povrchovou úpravou žárové pásové zinkování. V dokumentu D.1.4.G-05-00 technické podmínky je uvedeno:

Kabelové žlaby: Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí doplňků na stěnu nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování).

A) Máme ocenit výše uvedené položky podle popisu ve výkazu výměr nebo podle technických podmínek?

B) V případě, že zadavatel požaduje žlaby podle popisu ve výkazu výměr, trvá zadavatel na povrchové úpravě se žárovým zinkováním pásovým, nebo je možné ocenit galvanické zinkování?

Dotaz č.7

Ve výkazu výměr profese D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod je položka č.188 s textem: Výměna kabelů VN v trafostanice, včetně kabelu VN 70 mm koncovek vhodné pro daný typ rozvaděče vzdálenost mezi trafem a Vn rozvaděčem cca 20m Práce, průzkum, montáž, materiál VN kabely průřez 70mm, koncovky, uchycení revize. Uvedená položka má výměru 500,00 h. Z textu položky je zřejmé, že máme mimo jiné ocenit dodávku kabeláže, koncovek a nosných materiálů. Tyto náklady ale nelze vyčíslit v 500 hodinách uvedených ve výkazu

- ad Dotaz č. 1. Zadavatel v příloze č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje výkaz výměr PS 03 FVE, který z důvodu technické chyby nebyl uveřejněn jako součást projektové dokumentace (příloha č. 3 uveřejněné zadávací dokumentace).
- ad Dotaz č. 2. Zadavatel na uvedeném požadavku trvá.
- ad Dotaz č. 3. Položky s nulovou výměrou nebo bez výměry není třeba oceňovat – jsou uvedeny pouze pro představu, aby celkově zařízení bylo kompletní a fungovalo. Zařízení uvedená v nulových položkách jsou součástí jiného rozpočtu (VV Elektronické komunikace). Uvedené položky jsou nutné k zajištění plné funkčnosti MaR (např. dálkový dohled). Jejich dodávka je tedy nutná v uvedené specifikaci. Tyto položky ovšem navazují na strukturovanou kabeláž, která je součástí objektů SLP. Tyto položky jsou raději uvedeny, aby se na ně nezapomnělo. Aktivní prvky pro síťová datová připojení jsou součástí SLP.
- ad Dotaz č. 4. Zadavatel v příloze č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje chybějící část projektové dokumentace D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod, která z důvodu technické chyby nebyla uveřejněna jako součást projektové dokumentace (příloha č. 3 uveřejněné zadávací dokumentace).
- ad Dotaz č. 5. Jedná se o rozvaděč pro kompenzaci celého objektu a jeho přesná specifikace bude stanovena dle potřeby objektu.
- ad Dotaz č. 6. Kabelový žlab bude plechový (nikoli drátěný), a to s povrchovou úpravou žárové zinkování pásové, tak jak je uvedeno ve výkazu výměr Elektroinstalace.
- ad Dotaz č. 7. Výměna VN kabelů v trafostanici, použít kabely 3x(22-AXEKVCEY 1x70), délka je uvedena 20m (respektive 3x20m) – jedná se o jednožilový kabel, koncovky trafo dle dodaného trafo a koncovky do VN rozvaděče dle skutečnosti v době realizace – vyřešení v rámci výrobní dokumentace. Až se bude provádět navýšení rezervovaného výkonu, není známo, zda bude ponechán stávající rozvaděč nebo bude nahrazen novým rozvaděčem. Jelikož největší částí této položky je práce, je hodnocena hodinovou sazbou.
- ad Dotaz č. 8. V položce je popsáno, co položka obsahuje – 4 průchodky a drobný elektroinstalační materiál. Jelikož největší částí této položky je práce, je hodnocena hodinovou sazbou.
- ad Dotaz č. 9. Zadavatel v příloze č. 3 tohoto vysvětlení poskytuje opravený výkaz výměr D.1.4.H_Elektronické komunikace + EPS, část D.1.4.h – EPS+NZS, v níž byla chybně uvedena výměra položky č. 11.

Dotaz č. III/2:

„Dobrý den,

Prosíme o zodpovězení níže uvedených dotazů.

ZAŘ.34 Chlazení ESIL - požární

	34.01	Venkovní split jednotka (tepelné čerpadlo) s horizontálním výstupem vzduchu s axiálními ventilátory (chladiivo R32), s invertorovým kompresorem, jednotka je vybavena integrovanými kontakty pro beznapěťové řízení provozních režimů ze systému Měření a Regulace. Doplnění chladiva. Umístění 1.NP, přesné parametry dle tabulky zařízení	ks	1,000	
	34.02	Vnitřní nástěnná split jednotka s maskou, s nasáváním vzduchu shora a odfukem, vč. nástěnného kabelového ovladače, vč. konektoru pro připojení kabelového ovladače, Umístění 1.PP	ks	1,000	
		Meď potrubí Ø6 mm, vč. izolace s parozábranou odolné UV záření	bm	44,000	
		Meď potrubí Ø10 mm, vč. izolace s parozábranou odolné UV záření	bm	44,000	

ZAŘ.33 Celkem za ZAŘ.33

3) Ve výkazech chybí položka P10 hřiště na pétanque ve specifikacích je. Prosím o informaci zda se má cenit?

Vzhledem k chybějícím položkám ve výkazech žádáme zadavatele o prodloužení termínu pro odevzdání nabídky.“

Odpověď č. III/2:

Zadavatel v této věci uvádí následující:

- ad 1) Zadavatel v příloze č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje výkaz výměr PS 03 FVE, který z důvodu technické chyby nebyl uveřejněn jako součást projektové dokumentace (příloha č. 3 uveřejněné zadávací dokumentace).
- ad 2) Zadavatel v příloze č. 4 tohoto vysvětlení poskytuje opravený výkaz výměr D.1.4.C Vzduchotechnika, v němž byl chybou v psaní uveden součtový řádek č. 34 jako součtový řádek č. 33.
- ad 3) Hřiště na pétanque je součástí mlatové plochy. Ve výkresech je pouze orientačně.

Zadavatel prověřil požadavek na prodloužení lhůty pro podání nabídek a konstatuje, že lhůta pro podání nabídek je pro dodavatele dostačující, a proto nebude tuto lhůtu prodlužovat.