

Název souboru	Množství	Hmotnost
295-0-67-008_Kladka	6	0,32
295-0-67-010_Kryci_plech_1	6	0,03
295-0-67-011_Kryci_plech_2	6	0,02
295-0-67-012_Rozperny_krouzek	8	0,02
414-0-51-001-3_Napinaci_deska_retezu	2	2,68
414-0-51-001-4_Navarek_pro_napinak	2	0,2
D-040-A-001-A_Doraz_KU	1	0,6
D-040-A-002-A_Zavitova_tyc_M24x160	1	0,07
D-040-A-003-A_Retezove_kolo_16B-2_(15z)_hnaci	2	3,97
D-040-A-004-A_Retezove_kolo_16B-2_(15z)_hnane	2	6,17
H-3TR-A-002-A_Distancni_krouzek_delka_38,5	1	0,11
H-3TR-A-003-A_Distancni_krouzek_delka_38,5	2	0,1
H-3U0-A-005-A_U180-2730_Nosnik_A	1	54,31
H-3U0-A-005-B_U180-2730_Nosnik_B	1	54,31
P-301-A-006-A_Distancni_plech_pod_hlavu_KU	1	0,15
P-302-A-006-A_Plech_koncaku_KU	1	0,07
P-302-A-007-A_Drzak_snimace_KU	2	0,13
P-303-A-011-A_Sterac_KU	4	0,03
P-304-A-005-A_Podlozka_retezu	4	0,33
P-305-A-028-A_Deska_hridele	1	0,09
P-306-A-030-A_Deska_KU	1	0,21
P-306-A-xxx-A_Drzak_inkrementu	1	1,55
P-308-A-065-A_Deska_pro_zvednuti_o_tl_pasnic_KU	1	1,51
P-310-A-099-A_Pasnice_63x2730	2	13,5
P-310-A-106-A_Zakladna_hlavy_KU	1	4,02
P-310-A-107-A_Zebro_hlavy_KU	2	1,12
P-310-A-108-A_Zakladna_palce_KU	1	0,36
P-312-A-017-A_Bocnice_tlacatoru_KU	2	3,99
P-320-A-003-A_Deska_dorazu_KU	2	4,44
P-325-A-001-A_Ulozeni_loziska_hridele_KU	2	1,74
R-300-A-011-A_Hridel_KU	1	1,69
R-300-A-012-A_Telo_place_KU	1	0,32
R-300-A-013-A_Cep_kladky_KU	8	0,18
R-3MK-A-002-A_Hnaci_hridel_tlacatoru_KU	1	3,12

Název souboru	Množství	Hmotnost
16B-2 články řetězu	109	0,02
16B-2_C - úchytka řetězu	8	0
CTduplex_16B-2x50_Murdfeldt_retezu	4	0,04

circlip for bores normal_din(Circlip DIN 472 - 47 x 1.75)	6	0
hex nut style 1 gradeab_iso(ISO - 4032 - M12 - D - C)	16	0
hex nut style 1 gradeab_iso(ISO - 4032 - M16 - D - N)	2	0,01
hex nut style 1 gradeab_iso(ISO - 4032 - M20 - D - N)	8	0,01
hex nut style 1 gradeab_iso(ISO - 4032 - M24 - D - C)	2	0,02
hex nut style 1 gradeab_iso(ISO - 4032 - M6 - D - N)	4	0
hex nut style 1 gradeab_iso(ISO - 4032 - M8 - D - N)	22	0
hex screw gradeab_iso(ISO 4017 - M10 x 20-C)	1	0
hex screw gradeab_iso(ISO 4017 - M12 x 25-C)	4	0
hex screw gradeab_iso(ISO 4017 - M12 x 30-C)	8	0,01
hex screw gradeab_iso(ISO 4017 - M12 x 45-C)	8	0,01
hex screw gradeab_iso(ISO 4017 - M12 x 55-C)	8	0,01
hex screw gradeab_iso(ISO 4017 - M16 x 110-C)	2	0,03
hex screw gradeab_iso(ISO 4017 - M6 x 20-C)	4	0
hex screw gradeab_iso(ISO 4017 - M8 x 16-C)	8	0
hex screw gradeab_iso(ISO 4017 - M8 x 30-C)	10	0
hex screw gradeab_iso(ISO 4017 - M8 x 35-C)	12	0
parallel_din(Parallel key A10 x 8 x 63 DIN 6885)	1	0
parallel_din(Parallel key A14 x 9 x 63 DIN 6885)	1	0,01
plain washer grade a_din(Washer DIN 125 - A 21)	8	0
plain washer normal grade a_iso(Washer ISO 7089 - 10)	1	0
plain washer normal grade a_iso(Washer ISO 7089 - 12)	44	0
plain washer normal grade a_iso(Washer ISO 7089 - 6)	8	0
plain washer normal grade a_iso(Washer ISO 7089 - 8)	52	0
serrated lock washer 1_din(DIN 6798-A13)	16	0
serrated lock washer 1_din(DIN 6798-A21)	8	0
serrated lock washer 1_din(DIN 6798-A6.4)	4	0
serrated lock washer 1_din(DIN 6798-A8.4)	22	0
SKF_1204 ETN9	6	0
SKF_2208 E-2RS1KTN9	2	0,02
SKF_61908	4	0,02
SKF_63004-2RS1	2	0,01