

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVÁ 4, 602 00 BRNO**

---

číslo jednací.: KHSJM 57181/2022/ZN/HOK  
spisová značka: S – KHSJM 00191/2022  
č. j. odesílatele:

vyřizuje: Ing. Pavel Stehlík  
tel.: 515 213 710  
e-mail: pavel.stehlik@khsbrno.cz

KAP ATELIER s.r.o.  
Patočkova 2472/81a  
169 00 Praha

Ve Znojmě dne 14. října 2022

**Korolupy – Uherčice, II/411, extravilán – stavba 05**

- *závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení*
- *žadatel: KAP ATELIER s.r.o., Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha, IČO 27338614; investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 70932581*

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním a provedením výše uvedeného stavebního záměru

**s o u h l a s í.**

**Odůvodnění:**

Podáním ze dne 29. 09. 2022 jste požádali o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) Stavba 05: II/411 Korolupy – Uherčice, extravilán“.

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace II/411, která je ve špatném technickém stavu a její poruchy jsou překážkou v její sjízdnosti a v bezpečnosti provozu na ní.

Úsek stavby začíná ve staničení km 0,000 a provozním staničením km 22,409 za obcí Korolupy a končí před obcí Uherčice před křižovatkou se silnicí III/41116, ve staničení km 2,440 a provozním staničením km 24,849. Celková délka úseku je 2,440 km. Trasa je rozdělena na dvě části: SO 101.1 – km 0,000-1,110 a SO 101.2 – km 1,110-2,440.

Bude provedena rekonstrukce živičného krytu vozovky včetně sanace okrajů po obou stranách komunikace tak, aby byly splněny požadavky na silnici kategorie S 6,5/50 včetně normového rozšíření v obloucích. Po úpravách bude sjednocena šířka vozovky na 5,5 m a rozšíření v obloucích, nezpevněné krajnice bude 2 x 0,75 m. V místech autobusových zastávek dojde k rozšíření krajnice na 1,5 m v délce 20 m. Úpravy zahrnují také reprofilaci stávajících příkopů, resp. úpravy po provedení stavebních úprav tak, aby odvodnění bylo funkční.

Směrové vedení komunikace vychází ze stávajícího stavu a vzhledem k charakteru stavebních úprav se směrové vedení nemění.

Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 Komunikace; SO 102 Propustky; SO 160 Dopravně inženýrské opatření.

Dokumentace v podstatných bodech vyhovuje hygienickým předpisům, takže bylo možno vydat kladné závazné stanovisko.

(podepsáno elektronicky)  
Ing. Hana Svobodová  
vedoucí oddělení  
hygieny obecné a komunální  
územního pracoviště Znojmo

Rozdělovník:

- KAP ATELIER s.r.o., Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha – dat. schránka
- KHS JmK – spis