


±0,000 = Místní

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta		
Vypracoval:	Ing. Anna Kráňková		
Kontroloval:	Ing. Jana Fišarová		
Místo stavby:	Brno - Pisárky		
Stavebník: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, IČ: 006 38 005 Merhautova 590/15, Černá Pole, 613 00 Brno		Formát:	A4
		Datum:	07/2024
		Stupeň dokumentace:	DPS
Název akce: Rekonstrukce střešního pláště domova mládeže Lipová 16, Brno - havárie		Stavební objekt:	SO 01
		Měřítko:	Číslo paré:
Část: Architektonicko-stavební řešení		Číslo výkresu:	A
Obsah: Průvodní zpráva			

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Rekonstrukce střešního pláště domova mládeže Lipová 16, Brno - havárie

b) místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní číslo pozemků

Lipová 231/16, 602 01 Brno - Pisárky

k.ú. Pisárky – p.č. 539

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla

Vlastnické právo: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno

Hospodaření s majetkem kraje: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, Merhautova 590/15, Černá Pole, 61300 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla

Projektum s.r.o., IČO: 044 31 723

Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Michal Valenta, ČKAIT č. 1005876 – pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Architektonicko-stavební část

Ing. Michal Valenta, ČKAIT č. 1005876 – pozemní stavby

Požárně bezpečnostní řešení

Ing. Martin Pilinszki, ČKAIT č. 1007565 – pozemní stavby

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Číslo stavebního objektu	JKSO	Název stavebního objektu
SO 01	801 32 13	Rekonstrukce střechy

A.3 Seznam vstupních podkladů

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, ne jejichž základě byla stavba povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření

Jedná se o opravu střechy domova mládeže z důvodu zatékání do objektu. Původní rozhodnutí či opatření nebyla dohledána.

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Zaměření stávajícího stavu střechy provedené Ing. Michalem Valentou a Ing. Annou Kránkovou v dubnu 2024.

c) Další podklady

Požadavky stavebníka na technické řešení plynoucí z osobního setkání a e-mailové komunikace v období 04-06/2024,

Náhled katastrální mapy z portálu nahlizenidokn.cuzk.cz,

Technické listy a technologické předpisy výrobců stavebních prvků a materiálů.

V Brně, červenec 2024

Ing. Anna Kránková