



ARCHKASO spol. s r.o.

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR

„Socha sv. Jana Nepomuckého“

Specifikace památky:

Název památky: Socha sv. Jana Nepomuckého

Katalogové číslo: 1000157476_0005

Rejstřík ÚSKP: 45062/7-423 zámek

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Blansko

Obec: Černá Hora

Část obce: Černá Hora

Katastrální území: Černá Hora

Typ: socha

Kategorie: objekt

Sloh: baroko

Vlastník památky: Domov pro seniory, Zámecká 1,679 21 Černá Hora, IČ 00380458

Objednatel: Domov pro seniory, Zámecká 1,679 21 Černá Hora, IČ 00380458

Dodavatel průzkumu: ARCHKASO spol. s r.o., Zalešany 15,280 02 Kolín, IČ 25311271, DIČ CZ25311271

Zastoupený ve věcech technických a smluvních: ak.soch. a rest. Jaroslav Jelínek, jednatel společnosti, tel. 731 612 774

Anotace: Na architektonicky bohatě tvarovaném a reliéfně zdobeném podstavci ožívuje krajinu v předpolí zámku výrazně umístěná dynamická rustikální figura světce. Působná skulpturní památka a zajímavý doklad života nepomuckého kultu.

Popis: Ve svažitém terénu zámeckého parku východně od předzámčí stojí na bohatě tvarovaném podstavci skulptura světce. Podstavec přístupný dvěma schody je tvořen hranolovou základní deskou ukončenou obloukem, na kterou dosedá konkávně vydutá středová část na přední straně zdobená volutami s vegetabilním motivem. Na středovou část dosedá horní podstavec tvořený spodní obloukovou římsou, konvexně vydutou středovou částí s reliéfním znakem zdobeným akanty a vyloženou profilovanou římsou, na kterou dosedá vlastní skulptura světce. Socha sv. Jana je dynamicky pojatá, což dokládá rozevlátý oděv a esovitě ztvárnění pohybu s hlavou nakloněnou k levému rameni. Je oděn do kanovnického roucha s rochetou a kožešinovou mozzettou, s biretem na hlavě. Oběma rukama přidržuje krucifix, který má opřený o hrud'.

ARCHKASO spol. s r.o.

Akad.soch. a rest. Jaroslav Jelínek

Václav Jelínek

Zalešany 15, 280 02 Kolín

IČO:25311271

DIČ:25311271

tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774

archkaso.jelinek@seznam.cz

Popis památkové hodnoty: Kvalitní kamenická pozdně barokní práce se zachovalými kovovými prvky (háč a podstavec na lampu) je součástí původní kompozice zámeckého parku.

Popis kamene: Kámen je z místní lokality z oblasti Blanska, vykazuje drobné kaverny v ploše, avšak rozsah není tak častý jako na protilehlé soše Archanděla Michaela. Povrch sochařského díla je značně znečištěn od náletové zeleně, krust a lišejníků. Socha je nestabilní v podloží, její obvodový stupeň se svažuje po terénu a přilehlé schodiště bylo v minulosti opravováno doplňujícími materiály, neadekvátně převážně betonem. Spodní schodiště je třímetrové v náslapech již v pohybu ze svahu, v počtu 5 kusů. Základová spára vykazuje již zmíněnou nestabilitu, a to jak v bočním schodišti tak v čelním. Důvodem návrhu na rozebrání je nestabilita sochy ve svahu. Poslední restaurování sochy proběhlo patrně v devadesátých letech 20. století, kdy došlo ke konsolidaci kamene, která zničila fúzy kamene a tento materiál byl unesen s pigmentem v červené barvě. Pod ním se vyskytuje dle průzkumu bílý monochromní nátěr s černým biretem. Suknice je bílá, plášť černý. Na soše je zachováno uchycení na lampu, kterou máme v depozitu k druhotnému použití, viz foto. Dále sokl s písemnými odkazy, kdy je na bílém podkladu černé písmo, což považujeme za původní. Zbytky monochromní červené zařazujeme do minulého restaurování. Hlavní příčinou narušení sochy je disperzní nátěr a nestabilní pískovec vlivem dlouhodobého zanedbání údržbového režimu.

Restaurátorský záměr: Záměrem je očistit a obnovit chybějící plastické tvary a zčistit sochu pro pohled diváka. Nezbytné je stabilizovat podloží sochy s obnovením přístupových schodů z čela. Dále je nutná výměna kovových kramlí za nerezové, a to včetně uchycení lampy v mase pískovce, tato výměna bude provedena ve stejném tvaru. Konsolidace kamene bude provedena Porosilem Z. Doplnění modelace je zamýšleno provést kamenickými tmely s obsahem cementu, vápna a písku s obarvením do nejbližšího očištěného kamene. Nápisové plochy budou dokolorovány do původní barevnosti (viz odebrané vzorky a jejich vyhodnocení laboratoří NPÚ). Socha bude celoplošně očištěna od náletových zelení včetně krust naměkčením uhličitanyými pastami, dále bude aplikován biocidní prostředek proti mechům, následně bude provedena retuš tmelu v Porosilu ZV s pigmentem.

Demontáž sochy bude nezbytné provést ve speciální konstrukci, která bude vyrobena do tvaru pohybu a nejvyšších nosných míst pro uchycení jeřábu. Socha bude odvezena do ateliéru restaurátora, kde dojde k aklimatizaci. V ateliéru bude socha celkově očištěna z mechu a bionáletů pomocí biocidních prostředků Porosan v lihu. Na výskyt krust na povrchu budou provedeny uhličitánové zábaly, které naměkčí lokální povrchy výskytu a ty budou omyty a jemně sníženy skalpely o jejich nárůst. Dále dojde k očištění z nevhodných kamenických doplňků, které jsou nyní betonové povahy a nekorespondují s materiálem, jak ve struktuře tak v barvě. Tyto doplňky budou následně po zpevnění Porosilem Z doplněny minerálním kamenickým tmelem s obsahem vápna, cementu a plnivem písku v námi odskoušeném poměru. Tmel bude mít výraz co nejbližší ke struktuře a barvě očištěného kamene. Spárořezné plochy při osazování budou vyplněny vápennou maltou s akrylátovou disperzí z důvodu prodloužení zavadnutí směsi na kameni tak, aby se malta rovnoměrně rozprostřela do spár. Rovinnost jednotlivých bloků bude řešena olověnými terči, které budou ve velkých spárových plochách a vymezí dosedavé plochy. a následně k restaurování ve stabilních podmínkách pro použití restaurátorských materiálů, a to včetně soklu. Ten samý postup se speciální konstrukcí bude proveden při osazování zpět na místo. Jako obalové materiály budou použity filce, matrace, strečová folie a stahovací kurty. Socha bude transportována na zádech a soklové části budou upevněné na paletách.

Použité materiály:

Porosil Z – 14 dní po zpevnění ,možnost tmelit

Porosil ZV s pigmentem – třídní cyklus opakovaných retuší lokálních míst,po zaschnutí je zřejmý barevný výraz budoucího vzhledu

Minerální kamenické tmely – vytvrzení po jednom týdnu

Uhličitanové pasty -týdní cyklus zábalu ,opakující se

Biocidní prostředek Porosan – působnost okamžitá

Foto 1 obvodový základ pod sochou

Foto 2 chybí lucerna

Foto 3 chybí lucerna

Foto 4 polychromie sochy

Foto 5 celkový pohled

ARCHKAS,O spol.s r.o.

Akad.soch. a rest. Jaroslav Jelínek

Václav Jelínek

Zalešany 15, 280 02 Kolín

IČO:25311271

DIČ:25311271

tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774

archkaso.jelinek@seznam.cz

V Zalešanech dne 3. 10. 2023

Děkuji.



S pozdravem.

.....
akad. soch. a rest. Jaroslav Jelinek
jednatel společnosti ARCHKASO spol. s r. o.

ARCHKAS,O spol.s r.o.
Akad.soch. a rest. Jaroslav Jelinek
Václav Jelinek
Zalešany 15, 280 02 Kolín

IČO:25311271
DIČ:25311271
tel - +420 731 612 771, +420 731 612 774
archkaso.jelinek@seznam.cz