



KUJMXOQ9WSWB

**JIHOMORAVSKÝ KRAJ****Krajský úřad Jihomoravského kraje****Odbor investic****Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 66572/2025

Sp. zn.:

S - JMK 42896/2025 OINV

Vyřizuje:

Bc. Horynová

Telefon:

541 651 237

Počet stran:

4

Počet příloh:

1

Datum:

viz podpis

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČO:

708 88 337

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace II**Informace o veřejné zakázce:**

Název veřejné zakázky:

Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života

Předmětem veřejné zakázky je přístavba mateřské školy a základní školy Kyjov, Za Humny provozovatele Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručitou dne 29.04.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku. V souvislosti s vypořádáním žádosti dodavatele dochází také k doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ. Současně zadavatel upřesňuje obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, čímž mění zadávací dokumentaci dle § 99 ZZVZ.

Dotaz č. II/1:***Dovolujeme si zaslat žádost o vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace:***

Ve výkresu Půdorys 1.NP-PBŘ jsou uvedeny 2 ks požárních dveří (místnost číslo 1.41 a chodba-ve stávající budově vedoucí do místnosti číslo 1.42). Tyto výplně otvorů se ve výpisu ani ve výkazu nenacházejí.

Ve výkresu Půdorys 1.NP 02 jsou vyznačeny dveře v místnosti 1.41 jako P/8 tedy plastové a ty dveře vedoucí do 1.42 jsou dveře označeny jako T/10, tato položka ve výpisu není vůbec. Ve výpisu truhlářských výrobků se nachází položka T/9 dvakrát, avšak druhou T/9 jsme naopak ve výkresu nenašli. Ve výkresu

Půdorys 2.NP Střecha jsou dveře s označením P/9, tyto však chybí ve výkazu i ve výpisu. Přitom v řezu je vidět, že se jedná o nový vybouraný otvor.

Z technické zprávy PBŘ:

„Technické požadavky na změnu staveb skupiny I. ČSN 730834

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nevyžaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

III. SPB

- dveře do přistavované části EI 30 DP3 – C + koordinátor zavírání

- dveře školník EI 30 DP3 – C + koordinátor zavírání“

Odpověď č. II/1:

Upřesnění pro výplně otvorů v 1.NP platí PD PBŘ,

- ve výkresu ASŘ č.v. 02 chybně uvedený prvek P/8 z m.č. 1.14 do m.č. 1.41. Nově se jedná o T/9 nový popis výrobku (vnitřní dřevěné dveře plné dvoukřídlové otevírané osazené do ocelové zárubně EI30DP3-C rozměr 1600x1970 mm),
- výplň otvoru T/10 bude nově doplněn do PD Výpis výrobků s popisem (vnitřní dřevěné dveře plné dvoukřídlové otevírané osazené do ocelové zárubně EI30DP3-C rozměr 1250x1970 mm včetně nadsvětlíku),
Zadavatel doplňuje opravenou PD Výpis truhlářských prvků, popis výrobku T/9 a T/10 v příloze.
- 2.NP PD ASŘ v.č.03 výplň otvoru P/9 je chybně uvedené, jedná se o P/8 viz PD Výpis výrobků plastových s uvedeným popisem.

Dle výše uvedeného upřesnění a) a b) dochází v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Díl 7661 Vnitřní výplně otvorů k opravě popisů položek č. 222 a 223, množství zůstává beze změn.

Díl	7661	Vnitřní výplně otvorů		
222	611601205R	Dveře protipožární EI30DP3-C plné 2kř. 160x197cm CPL	kus	1,00000
		T/9 : 1		1,00000
223	611601206R	Dveře protipožární EI30DP3-C plné 2kř. 125x197cm CPL včetně nadsvětlíku	kus	1,00000
		T/10 : 1		1,00000

Dotaz č. II/2:

Výpis plastových prvků nekoresponduje s výkresem Půdorys 1.NP 02. Ve výkresu jsou uvedeny v místnosti 1.17 plastové výplně s označením P/5 a P/6. To by znamenalo, že na jedné straně bude posuvný systém a na protější druhé straně budou 2x dveře se světlíkem a pevnou částí P/6?

A dále v místnosti 1.02 jsou protisobě dveře s označením P/7 – 2 kusy a ve výpisu i ve výkazu je pouze 1 ks.

Odpověď č. II/2:

- Upřesnění výplně otvorů v 1.NP m.č.1.17, postupujeme dle PD.
- Upřesnění výplně otvorů v 1.NP m.č.1.02, chybně uvedeno ve výkazu výměr 1 ks, bude rozšířeno o 1 ks, celkový počet P/7 bude 2 ks (1 ks L + 1 ks P).

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Díl 7662 Vnější výplně otvorů dochází k opravě položky č. 229 Montáž vstupních dveří s vypněním na celkové množství 55,4 m a dále p. č. 236 P/7 - Plastové dveře, 1700 x 2150 mm, viz. Výpis výrobků na celkové množství 2 ks.

Díl	7662	Vnější výplně otvorů		
229	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	55,40000
		P/2 : $2 \cdot (3,5 + 3,0) \cdot 1$		13,00000
		P/6 : $2 \cdot (1,75 + 3,0) \cdot 2$		19,00000
		P/7 : $2 \cdot (1,7 + 2,15) \cdot 2$		15,40000
		P/8 : $2 \cdot (1,7 + 2,3) \cdot 1$		8,00000
236	64007R	P/7 - Plastové dveře, 1700 x 2150 mm, viz.: Výpis výrobků	kus	2,00000

Dotaz č. II/3:

V rozpočtu se v části Elektroinstalace nachází položka číslo 150 a 151 s odvoláváním na příslušenství MaR. Žádáme o konkrétní popis tohoto příslušenství MaR.

Odpověď č. II/3:

Provozovatel v současné době ve stávajících prostorách postrádá MaR, vzhledem k velikosti a rozsahu přístavby nepožaduje samostatné řešení MaR.

PD TZ Elektroinstalace uvádí v odst. h) Technické řešení napájení VZT, chlazení, topení, ZTI, cituji "před realizací bude zpracován projekt MaR, případně bude použita autonomní MaR, která bude součástí dodávky kotle", v našem případě budeme postupovat autonomní MaR, která bude součástí kotle, zařízení VZT bude samostatně na světelné vypínače a čidlo.

Výše uvedené položky č. 150 a 151 ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem Elektroinstalace budou oceněny 0,00 Kč.

Dotaz č. II/4:

Další objasnění žádáme ve věci výpisu zámečnických výrobků, který nekoresponduje s výkazem výměrem a

*Označení ve výkresu a ve výpisu Z/5 je madlo. Ve výkazu je Z/5 ocelové zábradlí (6550*900) 1ks. Tento prvek je ale ve výpisu i v projektu značen jako Z/7 v počtu 2 ks. Chybí tedy ve výkazu (na rozdíl od projektu) madlo Z/5, jeden kus zábradlí Z/7 a celý výrobek Z/6.*

Odpověď č. II/4:

Upřesnění rozporu PD ASŘ, PD Výpis zámečnických prvků a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Díl 767 konstrukce zámečnické:

- ocelové zábradlí na venkovním schodišti označené na výkresu jako prvek Z/4 bude v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr rozšířen o prvek schodišťové madlo Z/5, který je v PD ASŘ na výkresu 02 vedený jako Z/5, v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dochází v položce č. 244 k opravě popisu na Z/4 - Ocelové zábradlí, včetně madla Z/5 celkové množství kpl., dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr už prvek Z/5 nebude samostatně ceněn položkou,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude rozšířen o položku s číslem 244a s popisem Z/6 - Ocelové zábradlí, 16000 x 900 mm, který se skládá ze dvou stran pravé a levá, celkové množství položky ocelového zábradlí Z/6 je ve Výpisu zámečnických prvků veden jako kpl,
- ocelový prvek z v PD ASŘ výkres č.02 a ve Výpisu zámečnických výrobků označený Z/7 bude v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nahrazen položkou č. 245 s novým popisem Z/7 - Ocelové zábradlí, 6550 x 1000 mm v celkovém počtu 1kpl,
- ocelový prvek z v PD ASŘ výkres č.02 a ve Výpisu zámečnických výrobků označený Z/8 bude v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nahrazen položkou č. 246 s novým popisem Z/8 - Venkovní únikové schodiště, v celkovém počtu 1kpl.

Díl	767	Konstrukce zámečnické		
244	767004R	Z/4 - Ocelové zábradlí, včetně madla Z/5	kpl	1,00000
		Z/4 zábradlí pravá strana 1850 x 900 Z/5 madlo levá strana 1815		
244a	767004R	Z/6 - Ocelové zábradlí, 16000 x 900 mm	kpl	1,00000
		rozměr pravá strana: 10050 x 900 rozměr levá strana: 5950 x 900		
245	767005R	Z/7 - Ocelové zábradlí, 6550 x 1000 mm	kpl	2,00000
246	767006R	Z/8 - Venkovní únikové schodiště	kpl	1,00000

Dotaz č. II/5:

Dále postrádáme ve výkazu dodání a montáž konstrukce altánu. Ve výkazu je pouze pol. 190 Zastřešení letní třídy – altán. Chybí dřevěná konstrukce a výplň dvou stěn altánu.

Odpověď č. II/5:

Upřesnění PD ASŘ 2.NP Zastřešení letní třídy-altán, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Díl 762 Konstrukce tesařské, popis položky Zastřešení letní třídy – altán, celkové množství soubor,

v půdorysu 2.NP je altán popsán konstrukčně plnohodnotně – ve výkazu výměr je uveden pod jednou položkou – na tuto konstrukci lze pohlížet jako na výrobek plnící funkci stavby s certifikací dodavatele (může být dodáno specializovanou firmou, která se zabývá takovými výrobky). Je na zvážení dodavatele, zda dodá výrobek s potřebnou certifikací nebo zda altán bude vznikat stavební činností v rámci stavby).

Dodavatelé jsou povinni tuto změnu zadávací dokumentace zapracovat do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude předložen v nabídce.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Příloha: Opravená PD Výpis truhlářských prvků, popis výrobku T/9a T/10