



ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

SITUACE 1:200




DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ S KALOVÝM PROSTOREM

ULIČNÍ VPUSTI DN 500



LEGENDA ČAR A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ



LEGENDA OBJEKTŮ

- SO 101.1 – Úprava silnice III/3941, Etapa 1
- SO 101.2 – Úprava silnice III/3941, Etapa 2
- SO 102.1 – Chodníky podél hlavní trasy, Etapa 1
- SO 102.2 – Chodníky podél hlavní trasy, Etapa 2
- SO 103 – Napojení chodníku a vjezd u místního obchodu (POUZE Etapa 1)
- SO 104 – Vjezd k areálu PENAM (POUZE Etapa 1)
- SO 105.1 – Vjezdy k nemovitostem, Etapa 1
- SO 105.2 – Vjezdy k nemovitostem, Etapa 2
- SO 182.1 – Dopravně inženýrská opatření, Etapa 1
- SO 182.2 – Dopravně inženýrská opatření, Etapa 2
- SO 201 – Most ev.č. 3941-1 Rosice (POUZE Etapa 1)
- SO 202 – Provizorium pro zásobování průmyslového areálu (POUZE Etapa 1)
- SO 301 – Provizorní přepojení vodovodu (POUZE Etapa 1)
- SO 401 – Kabely CETIN (POUZE Etapa 1)
- SO 402 – Kabely NEJ (POUZE Etapa 1)

LEGENDA PLOCH

- ASFALTOVÁ VOZOVKA
- ASFALTOVÁ VOZOVKA – NAPOJENÍ NA ETAPU 1
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z KAMENNÝCH KOSTEK

POZNÁMKY

- SKLADBA ULIČNÍ VPUSTI SE MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA UMÍSTĚNÍ ODTOKU
- POLOHA A HLoubKA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE, DO KTERÉ SE BUDOU ULIČNÍ VPUSTI NAPOJOVAT, BUDE ZJIŠTĚNA NA STAVBĚ. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉ POLOHY BUDE NAVRŽENA PŘESNÁ SKLADBA ULIČNÍCH VPUSTÍ.
- ODVODNĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT TP83 ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A VL2 ODVODNĚNÍ.

D SO 101.2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno			
VEDOUcí PROJEKTANT Ing. Martin ŘEHULKA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Svatopluk ZOBEK	
VYPRACOVAL Ing. Svatopluk ZOBEK		Kontroloval Ing. Jiří ŠRUBAŘ	
KRAJ: JIHO MORAVSKÝ		INVESTOR: SUS JMK, p.o.k.	
NÁZEV AKCE		DATUM	
III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 2		6/2024	
SO 101.2 Úprava silnice III/3941		FORMÁT	
ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		8 A4	
		MĚŘITKO	
		1:200	
		ÚČEL	
		PDPS	
		ČÍS. ZAKÁZKY	
		19059	
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
		101_08_ODV.dwg	
		ČÍS. SOUPRAVY	
		PŘÍLOHA	
		8	