


ISŠ Hodonín  
Lipová alej 3756/21  
695 01 Hodonín

## Oprava sportovní podlahy v tělocvičně - nový stav

### NOVÁ SKLADBA PODLAH

- 11 mm polyuretanový sportovní povrch (9 mm pružná podložka + 2 mm PU vrstva s barevným nátěrem)  
10 mm samonivelační stěrka, pevnost minimálně 20 MPa  
2 mm hydroizolační stěrka proti zemní vlhkosti, vytažená na svislé stěny do výšky hotové podlahy, na štitových stěnách do 15 cm původní betonová mazanina, zbavená veškerých zbytků asfaltového lepidla, přebroušená, výtlučky a spáry sanovány speciálními opravnými hmotami





### TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POCITAČNÁ PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA
1.01	TĚLOCVIČNA	563,9	POLYURETANOVÁ
1.02	NÁŘAŽOVNA 1	88,1	POLYURETANOVÁ
1.03	NÁŘAŽOVNA 2	52,0	POLYURETANOVÁ

### LEGENDA

M 1:100

-  nová polyuretanová podlaha včetně lajnování
-  sanace štitových stěn - injektáž + sanační omítka