

POHLED ZE ZAHRADY



LEGENDA HMOT:

- nově doplněné omítky
- původní hydraulické omítky
- hloubková poškození omítek nebo jejich úplné ztráty bez možnosti zachování
- nová omítka s fragmenty starých omítek
- keramické prefabrikáty
- hydraulické výdusky
- umělý kámen
- přírodní kámen
- omítky s rozvolněnou strukturou a hlubokovými defekty

Průzkum, vizualizace současného stavu a materiálového složení ploch a zdobných prvků fasád Nového zámku v Jevišovicích

±0,000 = úroveň čisté podlahy v 1.NP		KÓTOVÁNO V MM!	
AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139			
Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
akad. mal. Jan Knorr		Místo:	Jevišovice
OPRAVA OKEN A FASÁDY HLAVNÍ BUDOVY NOVÝ ZÁMEK JEVIŠOVICE Jevišovice č.p. 104, parc.č. 213/1, 213/2		Katastr. území	Jevišovice
		Formát:	A4
		Datum:	01.09.2015
		Měřítko:	Č. výkresu:
Investor: Domov pro seniory Jevišovice, přísl. organizace č.p. 104, 67153 Jevišovice		1 : 100	20
Obsah: POHLED ZE ZAHRADY			