

SO 101 úprava křižovatky se silnicí II/425

DÉLKA


SO 102 Zaječí extravilán I, km 0,00 - km 3,570

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 Úprava křižovatky se silnicí II/425
- SO 102 Zaječí extravilán I, km 0,00 - km 3,570
- SO 103 Zaječí průtah, km 3,570 - km 4,603
- SO 103.1 Přeložka sloupu NN
- SO 103.2 Přeložka sochy
- SO 104 Zaječí extravilán II, km 4,603 - km 5,446

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VÝTLAK
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- PLYNOVOD-STL STÁVAJÍCÍ
- SDĚLOVACÍ KABELY STÁVAJÍCÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ VN NADZEMNÍ STÁVAJÍCÍ



Souřadnicový systém: JTSK			
Zodp. projektant:	Vedoucí projektant:	Vypracoval:	ViaDesign, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370, fax 519 331 401 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu
Ing. Ladislav Bělčík	Ing. Břek Zvěřák	Ing. Břek Zvěřák	
OO: Zaječí	KrÚ: Jihomoravský	Formát:	6 x A4
Oblednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.		Datum:	XI.2012
Akce:		Číslo zakázky:	
II/421 Zaječí		Měřítko:	1 : 2 000
Objekt:		Stupeň dokumentace:	Výšek číslo:
Příloha: SITUACE - SO 101 Úprava křižovatky se silnicí II/425		IZ	
SO 102 Zaječí extravilán I, km 0,00 - km 3,570		Příloha číslo:	2.1