

SO 103 - Zaječí průtah, km 3,570 - km 4,603

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY

PŘESUNUTÍ ZASTÁVKY

SO 103.2 Přeložka sochy


SO 103.1 Přeložka sloupů NN

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 Úprava křižovatky se silnicí II/425
- SO 102 Zaječí extravilán I, km 0,00 - km 3,570
- SO 103 Zaječí průtah, km 3,570 - km 4,603
- SO 103.1 Přeložka sloupů NN
- SO 103.2 Přeložka sochy
- SO 104 Zaječí extravilán II, km 4,603 - km 5,446

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VÝTLAK
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- PLYNOVOD-STL STÁVAJÍCÍ
- SDĚLOVACÍ KABELY STÁVAJÍCÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ VN NADZEMNÍ STÁVAJÍCÍ

Souřadnicový systém: JTSK			
Zodp. projektant: Ing. Ladislav Balcar	Vedoucí projektant: Ing. Bohěk Zvěřetník	Vypracoval: Ing. Bohěk Zvěřetník	 ViaDesign, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370, fax 519 331 401 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu
Obd: Zaječí	KrÚ: Jihomoravský	Formát:	
Obd: Zaječí		Datum:	6 x A4
Akce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.		Číslo zakázky:	XI.2012
II/421 Zaječí		Měřítko:	1 : 1 000
Objekt:		Stupeň dokumentace:	Výtisk číslo:
Příloha:		IZ	
SITUACE - SO 103 Zaječí průtah, km 3,570 - km 4,603		Příloha číslo:	2.2