


[illegible]

LEGENDA:




- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN
- NOVÉ VEDENÍ VN

BOD	−X	−Y
Stávající stožár VN č. 4	593860.562	1137836.704
Nový stožár VN č. 4	593918.518	1137828.169
Stávající/nový stožár VN č. 3	593850.008	1137832.489



Duševní a průmyslové vlastnictví
PIS PECHAL, s.r.o.
Veškerá práva vyhrazena
Postoupení třetím osobám není dovoleno

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S – JTSK

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL		PODPIS	
HIP		ZOD. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. JAN KRAKOVÍČ		ING. VOJTĚCH KONEČNÝ		ING. MIROSLAV LOUČKA		ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.	
							
INVESTOR		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje					
STAVBA		II/377 Rájec – Jestřebí, most 377–008, okružní křižovatka					
ČÁST		C. STAVEBNÍ ČÁST					
OBJEKT		SO 403 – ÚPRAVA VN					
PŘÍLOHA		SITUACE					
		PIS PECHAL, s.r.o. Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 545 213 466, fax: 545 211 294, e-mail: pis@pechal.cz					
		DATUM		LEDEN 2016		KRAJ JIHOMORAVSKÝ	
		STUPEŇ		PDPS		OKRES BLANSKO	
		ČÍS.ZAK.		P2/015/24		OBEC RÁJEC – JESTŘEBÍ	
		MĚŘITKO 1:500				FORMÁT 2xA4	
		ČÍS.PŘÍLOHY				ČÍS.PARÉ	
		02					