


PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY

II/422 Kyjov–Svatobořice–Mistřín



Duševní a průmyslové vlastnictví
PIS PECHAL, s.r.o.
Veškerá práva vyhrazena
Postoupiti třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL	PODPIS
HIP	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PIS PECHAL, s.r.o. Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 731 482 865, 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz	
ING. JAN KRAKOVÍČ	ING. JAN KRAKOVÍČ	BC. ANNA KORTOVÁ	ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.		
OBJEDNATEL				DATUM	KRAJ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje				KVĚTEN 2017	JIHOMORAVSKÝ
STAVBA				STUPEŇ	OKRES
II/422 Kyjov–Svatobořice–Mistřín				DSP/PDPS	HODONÍN
				ČÍS.ZAK.	OBEC
				P2/001/27	KYJOV, SVATOBOŘICE–MISTŘÍN
ČÁST				MĚŘÍTKO	FORMÁT
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY				1:20000	2xA4
OBJEKT				ČÍS.PŘÍLOHY	ČÍS.PARÉ
PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY				01	