

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
„II/374 BRNO, UL. FRYČAJOVA, MOSTY 374-047, 048“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „II/374 BRNO, UL. FRYČAJOVA, MOSTY 374-047, 048“.

Dotaz č. 1

C401 – Rekonstrukce veřejného osvětlení

Ve výše uvedeném výkazu výměr chybí položka pro dodávku kabelu CYKY 4x16 a pro demontáž výložníku.

Žádáme o doplnění těchto položek.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel doplnil do soupisu prací SO 401 položku: č.27 kód 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 ve výměře 160,000 m.

Výložník na straně Bílovice zůstane stávající, dojde pouze k výměně svítidla. Celkový počet demontovaných výložníků odpovídá ZD.

Upravený soupis prací je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Zároveň touto úpravou došlo ke změně předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky, která nyní činí 30.233.779,94 Kč bez DPH.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Petr Lysek
Mobil: +420 733 745 145
E-mail: lysek@viaconsult.cz