



NÁVRH ÚPRAVY VOZOVNY:

- ODDĚLENÍ DÝVEKOVÝCH NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
- SPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH POKRYTÍ, PŘEZOM
- OČIŠTĚNÍ POKRYTÍ, SPOJENÍ POKRYTÍ, POKRYTÍ VYHODNĚNÍ VÝŠKY AŽ 11+ V PRŮMĚRNÉ TLUŠŤCE (20-50MM)
- OČIŠTĚNÍ POKRYTÍ, SPOJENÍ POKRYTÍ, POKRYTÍ VYHODNĚNÍ VÝŠKY AŽ 11+ V TLUŠŤCE 50MM
- DOPLNĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC A SJEZDŮ - HUTNĚNÍ ASF. RECYKLÁT

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - HUTNĚNÍ ASF. RECYKLÁT

VODOPRŮVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Zašverbova náměstí 449/3  
602 00 Brno

PROJEKTOVATEL: "DPO - Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK"

ZMĚNA VÝKRESU:				
C. ZMĚNY	PRŮMĚR ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL.	PODPIS	DATA ZMĚNY
1				
2				
3				

C

SOUBRAVNĚNÝ SYSTÉM: VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		S - JTK B.p.v.	
VEDOUČÍ PROJEKTANT - HRP		ING. STRUBAŘ FILIP	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. LEGERSKÝ ZDENEK	
VÝPOČÍTOVÁ		ING. VÝCHOVÁL ZDENEK	
KONTROLOVÁ		ING. KOTAS ROMAN	
KRAJ, MĚSTO, OKRES		JIHOMORAVSKÝ, BLANSKO	
OBJEDNATEL, INVESTOR		SÚSJMK, příspěvková organizace kraje	
NÁZEV AKCE: III/36210 KŘTĚNOV - LHOTA U OLEŠNICE			
NÁZEV OBJEKTU: SITUACNÍ VÝKRESY		DATA: 07/2020	
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ - ČÁST 2		FORMÁT: A4	
		MĚŘÍTKO: 1:1000	
		STUPĚN: POPS	
		ZAK. ČÍSLO: 2001/19	
		C. SOUPRAVY	C. VÝKRESU: C.3.1