



PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY

"II/374 Adamov – Bílovice, most ev. č. 374-039" PDPS



Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S – JTSK

Duševní a průmyslové vlastnictví

PIS PECHAL, s.r.o.

Veškerá práva vyhrazena
Postoupení třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL		PODPIS
HIP	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PIS PECHAL, s.r.o. Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 731 482 865, 545 213 466, e-mail: pis@pechal.cz		
ING. JAN KRAKOVÍČ	ING. VOJTĚCH KONEČNÝ	ING. JAROSLAV BÍLEK	ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.			
OBJEDNATEL Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje				DATUM LISTOPAD 2014	KRAJ JIHOMORAVSKÝ	
STAVBA II/374 Adamov – Bílovice, most ev. č. 374-039				STUPEŇ DSP/PDPS	OKRES BRNO-VENKOV	
				ČÍS.ZAK. P2/005/24	OBEC BABICE N. SVT.	
ČÁST B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY				MĚŘITKO 1:3000	FORMÁT 2x4	
PŘÍLOHA PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY				ČÍS.PŘÍLOHY	ČÍS.PARÉ	
				B.1		