



SEZNAM OBJEKTŮ

SO 301.1 ÚPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V SIL. III/37424
SO 301.2 POSUNUTÍ A DOPLNĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

SO 401 PŘELOŽKA TELEFONNÍHO VEDENÍ

SO 501 PŘELOŽKA PLYNU V KM 0,130 - 0,190

LEGENDA

- NOVÝ STAV-OSA KOMUNIKACE
- TRVALÝ ZÁBOR STAVBY
- DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY DO 1 ROKU
- MAPA KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- PARCELNÍ ČÍSLO

PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 73 0420-1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
ČSN 73 0420-2 VYTYČOVACÍ ODCHYLKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv



TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Tužil	<i>Tužil</i>	Středisko 1	
Odpovědný projektant	Ing. Tužil		Vedoucí:	Ing. Píša
Zpracovatel	Jenček		Zak. číslo	145713002
Přezkoušel	Ing. Shejbal	<i>Shejbal</i>	Arch.č.:	05815
Kontroloval	Ing. Hodek	<i>Hodek</i>	Formát:	3 A4
Investor	SUS Jihomoravského kraje		Datum:	12/2015
			Účel:	PDPS
III/37242 BOSKOVICE, MOSTY 37424-2, 4 PILSKÉ ÚDOLÍ - 2. STAVBA SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY GEODETICKÉ KOORDINAČNÍ VÝKRESY			Část dok. A.5	
VYTYČOVACÍ VÝKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ II. DÍL			Měřítko 1:1000	Č.výkresu 5