

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

### Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

#### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa, 2. část – akce II, objekt C1 – infekční oddělení**

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-021520**

spisová značka zadavatele: **NZRIO0418**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

#### **ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

**Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**

IČO: 00092584

se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

(dále jen „*zadavatel*“)

#### **ZÁSTUPCE ZADAVATELE:**

**Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

**V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, příp. mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:**

**1)**

#### **Dotaz**

*Dotaz 1 – Piloty*

*Bereme v úvahu vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. IV, nicméně bychom se rádi vyjádřili k vaší odpovědi.*

*Znovu apelujeme, že naše společnosti není generálním projektantem stavby, a tudíž není naší povinností vyprojektovat ocelovou konstrukci pouze dle předložené hmotnosti. Jelikož zakázka není vysoutěžena a podepsána smlouva o dílo, nemáme zamluvené kapacity u pilotážních firem a nemůžeme tedy dopředu vědět, jak těžká souprava bude použita.*

*Po konzultaci s odborníky v navrhování ocelových konstrukcí jsme byli upozorněni na nevhodnost pracovního postupu. Žádáme o vyjádření, na koho půjde zodpovědnost, pokud bude ocelová konstrukce vyprojektována na 7t, dle vašeho zadání, a strop i s pilotážní soupravou spadne. Upozorňujeme, že nemůžeme nést zodpovědnost za vámi navržených 7t oceli. Dále žádáme o vyjádření, jak budeme postupovat, když bude nutné vyprojektovat konstrukci s vyšší tonáží oceli, tak aby strop nespadl z pohledu víceprací a ceny díla? Pokud se bude měnit rozsah ocelové konstrukce, půjde o změnu zadání a možnost znevýhodnění ostatních uchazečů. Navíc je nutné uvažovat pod ocelovou konstrukcí betonový základ, jinak bude narušena i betonová deska.*

*Ocelová konstrukce svým charakterem rozhodně není pomocnou konstrukcí, ale staticky nosnou a důležitou konstrukcí, a proto by měla být součástí projektové dokumentace.*

## **Odpověď**

Zadavatel trvá na odpovědi včetně odůvodnění uvedené ve Vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace č. IV ze dne 31.07.2018.

Součástí předmětu veřejné zakázky je podle zadávací dokumentace i zhotovení pomocné ocelové konstrukce, a to včetně zpracování případně potřebné projektové či dílenské dokumentace, tj. povinností vybraného dodavatele, resp. zhotovitele bude podle smlouvy o dílo i zhotovení pomocné ocelové konstrukce, a to včetně zpracování případně potřebné projektové či dílenské dokumentace pomocné ocelové konstrukce.

Odpovědnost za případně vzniklou škodu při realizaci veřejné zakázky bude řešena podle příslušných ujednání smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů upravujících náhradu škody.

S vybraným dodavatelem, resp. zhotovitelem bude po provedení geologického průzkumu upřesněn způsob provedení pilotáže tak, aby byla realizovatelná, to vše za spolupráce s generálním projektantem a odpovědným statikem.

V případě potřeby změny závazku ze smlouvy bude postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména podle § 222 zákona.

## **2)**

### **Dotaz**

#### *Dotaz 2 – Slaboproud*

*Abychom mohli správně ocenit položky slaboproudu, prosím o upřesnění následujících bodů:*

- 1. Rozpočet EPS – o jakou ústřednu Siemens se má jednat? Prosíme o bližší specifikaci.*
- 2. Bylo by možné uvést typ a výrobce systému sestra-pacient, který je aktuálně používám v ostatních objektech? Rádi dodržíme parametry, pokud jste s tímto typem spokojeni.*

3. *Pro navržení kompatibilního systému ke kontrole vstupu je nutné znát typ karet, které aktuálně používáte.*

#### **Odpověď**

Ad 1

V současné době zadavatel využívá v ostatních objektech systém EPS SIEMENS. Nabídnuté řešení musí být s tímto systémem plně, tj. 100%, propojitelné a kompatibilní.

Ad 2

V současné době zadavatel využívá v ostatních objektech systém komunikace *sestra-pacient* Codaco HCC-07 IP. Jelikož systém komunikace *sestra-pacient* v objektu C1 – infekční oddělení, jenž je předmětem veřejné zakázky, nebude propojen se systémem komunikace *sestra-pacient* v ostatních objektech, zadavatel nestanovil požadavek na určitý systém *sestra-pacient* pro objekt C1 – infekční oddělení.

Ad 3

V současné době zadavatel využívá v ostatních objektech bezkontaktní čipové karty s čipem EM 4102 a jednotný přístupový systém ANET GUARD. Nabídnuté řešení musí být s těmito kartami a tímto systémem plně kompatibilní.

**3)**

#### **Dotaz**

*Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. III ze dne 26. 7. 2018 v odpovědi č. 2 uvádíte, že „Stávající železobetonový strop nad místností 014 bude sanován běžným způsobem, viz. Architektonicko-stavební řešení (jen běžná oprava stropu v rozsahu 30%).“*

*V aktualizovaném soupisu prací ze dne 26. 7. 2018 je v položkách 169 a 170, které se vztahují k této opravě, uvedena v 1.PP výměra 8,0 m<sup>2</sup>. Celá místnost 014 má však plochu přibližně 86 m<sup>2</sup>.*

*Dotaz č. 1: Žádáme o opravu těchto výměr.*

#### **Odpověď**

Hodnota 30% uvedená ve Vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace č. III ze dne 26.07.2018 představuje pouze orientační nejvyšší předpokládanou horní hodnotu rozsahu sanace stropů.

Pro účely zpracování nabídky oceňte podle výměry v revidovaných soupisech prací ze dne 26.07.2018.

V případě potřeby změny závazku ze smlouvy bude postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména podle § 222 zákona.

4)

**Dotaz**

*Prosíme o upřesnění zadání protipožárního opatření, chybí upřesňující informace k protipožární pistolové pění a protipožárním vložkám ve tvaru sáčků. Podklady nejsou dostačující pro vytvoření adekvátní cenové nabídky*

**Odpověď**

Zadávací dokumentace je zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast v zadávacím řízení.

Požární odolnost stavebních konstrukcí a prostupů na rozhraní jednotlivých požárních úseků je uvedena v "Požárně bezpečnostním řešení stavby".

Bližší informace k protipožární pistolové pění a protipožárním vložkám ve tvaru sáčků nejsou nezbytné pro účast v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen zpracovat nabídku a nabídnout takové plnění, tj. takové materiály, které budou splňovat požadavky "Požárně bezpečnostního řešení stavby", a to podle svých odborných znalostí a zkušeností.

5)

**Dotaz**

*Zpráva statického výpočtu - uvažováno zatížení do základů budovy o 11 ti podlažích, přičemž nová přístavba je pouze 3 podlažní. Vznášíme dotaz zdali není chybně ve statickém výpočtu uvažováno celkové zatížení do základů.*

**Odpověď**

Celkové zatížení uvažované ve statickém výpočtu je správně. Zadavatel do budoucna předpokládá nástavbu dalších podlaží.

V Brně dne 15.08.2018

---

**Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jan Tejkal, advokát  
společník a jednatel